

# Side Assist

**Beitrag von „IC15“ vom 13. Juli 2024 um 08:56**

Hallo Bin Ganz neu hier

habe Ein Touareg 7L Bj 2009

Neu gekauft aber leider kann ich Side Assist nicht einschalten,

Anhängekupplung ist demontiert im Kofferraum.

Mit was kan ich anfangen den fehler zu finden??

Bitte um euer Hilfe

Und gibts einen Guten Mechaniker in österreich nähe wien und niederösterreich.

Der sich auskennt mit die maschienen?

Dankeschön

Mfg