

Fehler 288 Lenkradentriegelung

Beitrag von „DAGO4x4“ vom 27. Juli 2024 um 15:25

Hallo zusammen,

Gestern ging garnichts mehr, Zündschlüssel ins Zündschloss, Lenkrad entriegelgt nicht und Zündung geht nicht an, Batterie hat ausreichend Spannung.

ADAC Diagnose Fehler 288 Lenkradentriegelung defekt, Tipp des Gelbenengel, freie Werkstatt suchen, da VW direkt die ganze Lenksäule tauscht.

Kann mir jemand eine Werkstatt im Rhein Main Gebiet nähe Darmstadt empfehlen, die soetwas schon erfolgreich repariert hat?

Danke und Gruß

Dirk

Touareg 7 L, Bj 2007, 3.0 Diesel, 170tkm

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 30. Juli 2024 um 12:42

Hi Dirk

Wenn mich jetzt nicht alles täuscht würde es ausreichen, das Lenksäulensteuergerät zu tauschen bzw. reparieren zu lassen.

Bemühe doch bitte mal die Suche, ich denke, das wurde schon beschrieben.

Schöne Grüsse

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 1. August 2024 um 05:23

Guten Morgen zusammen!

Zum Thema Steuergeräte reparieren hab ich mal etwas im Netz gesucht (suchen lassen 😊)

[Lenkradverriegelung Zündschloss ELV Audi A6 4F Q7 4L VW Passat 3C](#)

oder

[Endera Digitaltechnik - Kfz-Elektronik Werkstatt](#)

In wie weit die welche StG reparieren können entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.

Letztere Firma scheint wohl für die "Autodoktoren" zu reparieren.

Viel Erfolg und einen schönen 1. August (

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

)

Beitrag von „DAGO4x4“ vom 4. August 2024 um 14:51

Hallo zusammen,

Danke für die Infos, aber Endera hat schon abgesagt, kann nur Audi.

Hat jemand mit Rezek Erfahrung?

Danke und Gruß

Dirk