

Hilfe, AGR Fehlercode P 0401 + Gemisch zu Fett + Partikelfilter überfüllt , am 3.0 TDI BKS Motor

Beitrag von „Deutsches Automobil“ vom 7. September 2024 um 00:50

Hi, es handelt sich um eine 3.0TDI BJ 2005 BKS 224PS Motor.

Zuerst kam der AGR Fehler, Gemisch zu Fett und danach der Partikefehler.

Meine Frage wie kann man vernünftig das AGR ausschalten, so das auch noch eine Regeneration des

Partikelfilters gewährleistet ist ?

Hatte das AGR Ventil so weit auseinanderggebaut und da lag schon die Klappe im AGR Ventil drin, die sich gelöst hatte .

Sollte man direkt am Turbolader den Ausgang verschließen und an der Ansaugung direkt und was genau wegen der Software,

das es vernünftig läuft, muss die AGR Rate geändert werden, wenn man 2 mal das AGR verschlossen hat ?

Beitrag von „coala“ vom 7. September 2024 um 08:10

Servus,

illegale Machenschaften, welche ein Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs zur Folge haben und/oder unnötige Umweltverschmutzung sowie Steuerbetrug darstellen, werden bei uns selbstverständlich nicht diskutiert. Siehe hierzu auch die Nutzungsbestimmungen des Forums:

[Die Regeln - VW Touareg - Freunde](#)

Thema daher geschlossen. Kauf dir ein neues AGR und repariere das ordentlich, so dass das Fahrzeug wieder die entsprechende Schadstoffnorm einhält.

Grüße

Robert