

# Startet nicht mehr

**Beitrag von „Thomas64“ vom 1. November 2024 um 10:14**

Hallo bin neu hier,und benötige hilfe,volgendes ist mit meinem Touareg 7l 3.0 Bks 350000km gelaufen basiert, nach einer Autobahnfahrt hatte ich plötzlich zwei kurze Aussetzer ist aber ganz normal weiterlaufen, erst nach dem ich angekommen bin ausgemacht wieder starten wollen nicht geht mehr.Motor dreht durch aber springt nicht an.Abschleppen lassen nach Hause.Ausgelesen mit VCDS keine Fehler abgelegt.Darauf hin den Raildruck ausgelesen beim Starten ca.300bar sollte ja Passen,darauf hin neue injektoren eingebaut ohne Erfolg.wenn ich richtig geschaut habe werden die Injektoren garnicht angesteuert.kann ich das mit VCDS prüfen.Bin für jede Hilfe sehr Dankpar.

---

**Beitrag von „mikabrs“ vom 19. November 2024 um 11:44**

Hallo Thomas,

wenn du den Anlasser bestätigst - wie lange wird er angesteuert?

Es gibt Fehler mit dem Kurbelwellenpositionsgeber, welcher einen Motorstart nicht zulässt und unglücklicherweise nicht im Fehlerspeicher steht. Da erfolgt auch keine Einspritzung. Der BKS hat auch keinen zweiten Sensor welcher als Ersatz und Referenzwert genutzt werden kann.

Viele Grüße

Mika