

# Fehlercode P008700

## Beitrag von „Joeou“ vom 5. November 2024 um 11:28

Hallo Ich fahre ein VW Touareg 7P 3,0 TDI BJ 2012 245 PS ,seit paar Wochen beim beschleunigen kommt im ein Fehler im Tacho dann hat der keine Leistung mehr Fehler ausgelesen Fehler ist P008700 hat jemand so ein Fall gehabt?

---

## Beitrag von „karlm“ vom 5. November 2024 um 14:44

Hi, also der Fehler deutet ja auf Raildruck hin.

Ich würde mir als erstes die Steckkontakte vom Raildrucksensor anschauen. Ansonsten mal Kraftstoffversorgung prüfen.

Hast Du eventuell einen VCDS Report?

---

## Beitrag von „Joeou“ vom 5. November 2024 um 15:14

Nein Ich habe Carly und ein Tablett mit Software