

Probleme mit KeylessGo und Alarmanlage

Beitrag von „Nokat“ vom 14. November 2024 um 20:32

Moin Zusammen!

Ich hab ein oder evtl. auch mehrere Probleme - das gilt es zu ergründen.

Es geht um einen Touareg 7P aus dem Jahre 2011 mit 180kw 3.0 TDI.

Das Problem:

- Keyless fällt sporadisch aus, mal kann ich per Türgriff auf und abschließen, mal nicht. Mal geht das Starten per Knopf, mal nicht. (Display zeigt dann an „Kein Schlüssel erkannt“)
- Die Alarmanlage löst in letzter Zeit jedesmal so 60-120 Minuten nach dem abschließen aus.

Wenn das Keyless nicht funktioniert und ich manuell per FB abschließe ist mir bereits mehrfach aufgefallen das die Spiegel sich nicht anklappen.

Das Problem besteht mit beiden Schlüsseln. Die Schlüsselbatterien sind neu.

Beim Auslesen sind mir besonders folgende Dinge ins Auge gestochen:

- U140160 Ruhestrom zu groß
- 00230 Schalter für Getriebestellung P
- 01134 Alarmhupe (Signal Unplausibel)

Den Bericht vom Auslesen hänge ich hier an.

Hat jemand eine Idee oder Erfahrungswerte was die Ursache sein könnte?

Danke euch und schönen Abend!

Lennard

Beitrag von „Nokat“ vom 16. November 2024 um 16:01

Oder kann mir jemand alternativ sagen wie ich vorübergehend das Alarmhorn auscodieren kann? In diesem Fall würde ich das Horn erstmal vollständig abschalten bis ich im Dezember einen Termin in der Werkstatt bekomme.

Es ist echt doof wenn man einkaufen ist und die Alarmanlage losgeht, zuhause in der Garage lasse ich ihn jetzt einfach aufgeschlossen.

Der Knopf der Innenraumüberwachung oder doppeltes abschließen bringt keine Besserung - deswegen die Frage ob man einfach das Horn komplett per Codierung abschalten kann?

Danke!