

Wasser hinter Heckklappenverkleidung

Beitrag von „Sami“ vom 21. November 2024 um 22:30

Hallo Zusammen,

ich habe heute beim Tanken festgestellt, dass aus der Heckklappenverkleidung Wasser austritt. Zuerst bemerkt an der Notentriegelung.

Ich habe mehrfach die Heckklappe auf/zu gemacht und auch aus der Warnleuchte lief Wasser.

Kann mir jemand weiterhelfen?

Grüße Sami

Beitrag von „cruiser59“ vom 22. November 2024 um 08:56

Eine Möglichkeit wäre das der Schlauch für die Scheibenreinigung am Heckwischer gebrochen ist. Innerhalb der Heckklappe wo der Schlauch rein kommt.

Ich hatte sowas mal an einem VW Golf.

Beitrag von „Sami“ vom 23. November 2024 um 19:13

Danke für den Tipp, werde mal schauen.