

"Schrauber-Bilder" zur Veröffentlichung in Reparaturanleitung Touareg 7L gesucht!

Beitrag von „coala“ vom 4. Dezember 2024 um 18:34

Servus zusammen,

in einem künftigen Reparaturleitfaden des Motorbuchverlags Stuttgart zum Touareg 7L werden auch die Touareg-Freunde als Informationsquelle erwähnt werden. Hierzu wurde wir auch zusätzlich noch um "Schrauberfotos" gebeten, mit dem passenden Fahrzeug natürlich, also einem 7L.

Als Beispiel was gemeint ist, wären das eben Reparaturarbeiten am Fahrzeug, je spektakulärer und interessanter aussehend, umso besser natürlich. Wortwörtlich als Beispiel aus der Anfrage zitiert [...] Gerne auch ein Bild von einigen grinsenden Schraubern, die mit ner Kardanwelle unter dem Auto vorschauen [...]

Wer sich also in einem Buch verewigen will, das sicher auch nach 20 Jahren noch ein Standardwerk sein wird, der darf sich gerne hier im Thema melden, bzw. auch gleich seine Bilder einstellen.

Wichtig: Bitte bedenkt dabei, dass ihr die Rechte an euren Bildern haben müsst und alle darauf abgebildeten Personen mit einer Veröffentlichung einverstanden sein müssen! Mit euren Bildeinsendung erklärt ihr euch damit einverstanden und versichert, dass die Fotos frei von fremden Rechten sind.

Danke und Grüße

Robert

Beitrag von „coala“ vom 19. Januar 2025 um 18:46

Servus zusammen,

da sich der Ansturm aktuell in Grenzen hält, hier nochmals der Aufruf an alle 7L-Schrauber, doch mal in ihrem Fundus zu schauen, bzw. einfach mal ein Bild zu knipsen.

Danke und Grüße

Robert

Beitrag von „pe7e“ vom 19. Januar 2025 um 20:21

Hi, anbei ein Paar Bilder von meinen R5 Reparaturen:

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

PDE Brücke mit minimal eingelaufen PDE Sitzen

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Front demontiert für Kühler- und Hornwechsel

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Tipp: Externe Luftzufuhr für das Fahrwerk (falls der Kompressor mal schlapp macht)

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Verbrannte Kolbenreste im Zylinder vom Kompressor des Luftfahrwerks sowie der Magnetventilblock im Querschnitt

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Verschmodderte Ansaugbrücke vom R5 beim AGR Ventil-Wechsel

Gruß Peter

Beitrag von „seytan5“ vom 19. Januar 2025 um 20:37

Grüße aus der Türkei

Beitrag von „coala“ vom 20. Januar 2025 um 08:18

Servus und danke für eure Bilder!

Vielleicht finden sich ja noch weitere Einsendungen, vorzugsweise mit enthaltenen Personen, da die Anfrage in diese Richtung abzielt: (Originalzitate)

[...] könnt Ihr ein Bild organisieren wo einige Freunde-Schrauber "etwas schrauben"? [...] Gerne auch ein Bild von einigen grinsenden Schraubern, die mit ner Kardanwelle unter dem Auto vorschauen... [...]

Es muss natürlich keine Kardanwelle sein, das ist nur als grobe Richtung zu verstehen, in die es wohl möglich gehen sollte 😊.

Vielen Dank und Grüße

Robert

Beitrag von „Denyo“ vom 20. Januar 2025 um 21:11

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/28871-schrauber-bilder-zur-ver%C3%B6ffentlichung-in-reparaturanleitung-touareg-7l-gesucht/>

Moin Robert,

Hier ein paar von mir im Einsatz.

Habe noch ein paar da müsste ich aber erst um Zustimmung fragen.

Bei den Bildern ist die Dateigröße kleiner geworden. Könnte also eine noch etwas bessere Qualität schicken.

Schöne Grüße

Denis

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Beitrag von „coala“ vom 20. Januar 2025 um 21:38

Servus Denis,

auch an dich vielen Dank für die Bilder 📷. Wenn du noch mehr hast (und du das darfst), dann gerne hier einstellen.

Vom Ablauf machen wir das wie folgt: Ich schicke Christoph, unserem Kontakt bezüglich des Reparaturleitfadens, den Link zu diesem Thema und dann können die Zuständigen sich ja in aller Ruhe das oder die gewünschten Fotos aussuchen. Ich schreibe dann im Anschluss die jeweiligen "Bildeinsteller" per PN an, zwecks Zusendung der Dateien an mich per Mail.

Grüße

Robert

Beitrag von „Denyo“ vom 21. Januar 2025 um 20:23

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/28871-schrauber-bilder-zur-ver%C3%B6ffentlichung-in-reparaturanleitung-touareg-7l-gesucht/>

Moin Robert,

Alles klar [] hab die Erlaubnis.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.