

Luftfahrwerk Störungen

Beitrag von „Dieter61.“ vom 10. Dezember 2024 um 13:26

Hallo zusammen. Ich fahre ein touareg 7l Bj 2004.

Problem: Meldung Störungen Luftfahrwerk.

Wenn ich nach dem Start des Motors sofort 2 mal die Steuerung Niveau Sport und dann Comfort bediene kommt die Störungen unterschiedlich später. Ohne die sofortige Bedienung der Steuerung kommt diese nach ein paar Sekunden...

Die Sensoren vorne wurden schon erneuert weil er vor ein paar Monaten komplett vorne runter gefallen ist nach der Meldung Stop Fahrwerk Fehler.

Jemand ggf eine Vermutung, Hinweise was jetzt zu dieser Fehlermeldung führt?

Danke .

Gruß Dieter

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 10. Dezember 2024 um 14:37

Hallo Dieter

Ein Fehlerscan vom Fahrwerk wäre hilfreich.

Evtl. müsste man das Fahrwerk neu kalibrieren nachdem die Sensoren erneuert wurden.

Wie läuft denn die Niveaueverstellung ? Also von Normal nach Offroad, dann in Extra usw.?

Läuft der Kompressor und hört nach spätestens 1 Minute wieder auf?

Du siehst, es gibt da einige Möglichkeiten, das Auslesen des Fehlerspeichers könnte da Aufschluss geben.