

Scheinwerfer Sechskant nicht vorh. - Ausbau möglich?

Beitrag von „Gurglhupf“ vom 7. Januar 2025 um 13:03

Hallo zusammen und ein gutes neues Jahr 😊

Touareg 1, V6 TDI, VFL, 2006, Xenon Scheinwerfer

Ich muss die Xenon Brenner an meinem Scheinwerfer wechseln da der rechte Scheinwerfer ausgefallen ist und habe schon mal versucht vorab den Scheinwerfer auszubauen.

Leider ist auf der rechten Seite die Entriegelung des Scheinwerfers nicht mehr vorhanden.

Gibt es eine Möglichkeit oder Trick den Scheinwerfer dennoch aus und wieder einzubauen?

Vielen Dank vorab und schöne Grüße

Dominik

Beitrag von „macko“ vom 7. Januar 2025 um 18:40

Servus,

bemühe bitte mal die Suche, das wurde zur damaligen Zeit häufig diskutiert....

Gruß

Marco