

Zentralverriegelung hinten geht nicht

Beitrag von „Tyler_durden“ vom 7. Januar 2025 um 14:52

Hey Leute, des weiteren gehen bei meinem V6 BJ 2008 3.0 die beiden ZV hinten beide Türen nicht. Sicherungen passen alle. Kann es sein das beide Motoren durch sind?

oder gibts hier einen Trick/stecker/Steuergerät?

Beitrag von „robroyal“ vom 8. Januar 2025 um 00:21

Hallo Tyler,

ich habe jetzt zwar keinen TIP aber bei mir geht seit kurzer Zeit auch die Tür hinten links nicht auf. Nur durch den Griff von Innen zu öffnen. Dann ging die Tür plötzlich nicht mehr zu schließen (also ich habe das Auto verriegelt und die Tür hinten links konnte man trotzdem von außen öffnen, so das ALARM an ging...)

Jetzt habe ich das Türschloss in Verdacht. Habe jetzt die Verkleidung abgebaut und dann gemert das die ZV nicht mehr den Schließzylinder bewegt. Also ich warte jetzt auf das Schloss (sollte morgen da sein).

Ich kann ja mal berichten ob es das Schloss war.

Gruß

Beitrag von „Tyler_durden“ vom 8. Januar 2025 um 15:15

ok danke dir, griff innen kann ich auch öffnen. ich kann auch manuell verriegeln da gibts ja diesen nupsi hinter der gummiabdeckung, dann ist die tür zu und ich kann von aussen nicht mehr öffnen, nur von innen.

Beitrag von „donadi“ vom 8. Januar 2025 um 16:21

Kleiner Tip - tauscht das Schloss so schnell wie möglich. Wenn es nicht mehr von innen aufgeht, gibt es ein riesen Problem. Ich habe meins beim Händler tauschen lassen, da es da tausend Varianten gibt. War mit rund 400€ alles erledigt. Finde ich fair.