

# Digitales Kombiinstrument

**Beitrag von „TomSchwarze“ vom 28. Januar 2025 um 15:45**

Ich fahre einen Touareg III (Facelift) und habe ein Problem mit dem digitalen Kombiinstrument, in den Informationsanzeigen vermisste ich auf einmal die Option "Ab Start", ich habe nur noch die Info "Langzeit". Wer kann helfen?

Danke

---

**Beitrag von „Itrie3“ vom 28. Januar 2025 um 18:32**

Grüezi

Schon versucht auf "OK" zu drücken?

LG

---

**Beitrag von „flyfra“ vom 4. Februar 2025 um 19:54**

klings als ob dein Kombiinstrument in Sachen Software durcheinander ist. Vielleicht hilft ein Reset, also mal probieren die Batterie kurz abzuklemmen oder den Fehlerspeicher auszulesen und löschen zu lassen.

---

**Beitrag von „Rapsak“ vom 5. Februar 2025 um 11:35**

OK drücken ist die bessere Alternative (geht am Multifunktionslenkrad)

Beste Grüße Kaspar