

Startprobleme nach eingeschalteter Standheizung

Beitrag von „mikabrs“ vom 19. März 2025 um 14:30

Hallo zusammen,

ich habe bei unserem TREG (06er 3.0 TDI BKS Automatik) das Phänomen, dass das Auto nach dem Betrieb der Standheizung mit ausgeschaltetem Motor sehr lange orgeln muss bevor dieser wieder anspringt. Teilweise zwei Startzyklen bevor es klappt.

Hatte jemand schonmal dieses Problem gehabt? Spritfilter ist neu und keine Luftblasen in der Transparenten Spritleitung am Motor. Sonst auch keinerlei Fehler im Motorbereich und die Standheizung läuft auch einwandfrei.

Vielen Dank und beste Grüße
Mika

Beitrag von „Horsti“ vom 19. März 2025 um 18:32

Hast Du die Funktion "Motorvorwärmung" aktiviert? Das macht oftmals Probleme. Wohingegen "Nur Innenraum heizen", also wie werkseitig vorgesehen, unproblematisch funktioniert.

Beitrag von „mikabrs“ vom 19. März 2025 um 20:28

Danke für deine Rückmeldung!

Ich selber habe da nichts von der Werkseinstellung verändert, aber geprüft wurde diese Einstellung von mir ebenfalls noch nicht.

Ich checke das Mal und gebe eine Rückmeldung! Das könnte tatsächlich sein, da ich auch schon von Startproblemen bei vorgewärmten Motoren gehört habe...

Grüße

Mika