

# Tachoanpassung

## Beitrag von „holger.ihle“ vom 16. September 2005 um 10:43

Hallo zusammen!

Wie der eine oder ander weiss, habe ich auf meinem T fürs Gelände MT-Reifen der Größe 275/70-16 montiert. Diese haben einen Abrollumfang, der ca. 10% größer als bei der Serienbereifung ist was dazu führt, dass die Geschwindigkeit nicht korrekt angezeigt wird (theoretisch 10% zu wenig Anzeige).

Da der T aber alles elektronisch hat, müßte das doch über VAG-Com angepaßt werden können. Kann mir da jemand helfen? Oder hat jemand eine fitte Werkstatt, die das kann?

Schönen Gruß, Holger

---

## Beitrag von „andreas“ vom 16. September 2005 um 10:46

Hallo Holger,

[Seikel](#) macht sowas für rd. 400 €.

Ansonsten sieht es mit den Spezis für Tachoangleichung recht mager aus. Ggf. kann dir dein Reifenhändler auch jemanden in der Nähe nennen.

Gruß  
andreas