

# Wer hilft meinem Freundlichen auf die Sprünge...

**Beitrag von „Kalli“ vom 1. Dezember 2005 um 09:43**

Hallo zusammen,

unser T. ist heute das erste Mal in die Werkstatt gegangen 30.000 Service und Garantiarbeiten. Die Werkstatt wurde mir von ein paar Leuten empfohlen.

Die Probleme...

Berg Anfahrt und Abfahrt Assi fehlt -

:D: hätte ich bei der Bestellung vor knapp 2 Jahren angeben müssen

Fahrersitz nutzt sich hab -

:D: kann ich nichts machen. Hat VW gesagt das ist halt so

Fahrersitz senkt sich ab -

:D: hat er noch nicht gehört

Seitenscheiben und Spiegel verschmutzen stark -

:D: da weis er nichts von

Fahrwerksfehler wg Batteriespannung -



da schau ich mal nach (ob der je was finden wird??)

Heute abend soll der T fertig sein.

Gruß Andreas

---

**Beitrag von „stuempf“ vom 1. Dezember 2005 um 10:54**

viel Glück,

solche 😊 kenne ich. Wurde nie was draus 😊

### **Beitrag von „agroetsch“ vom 1. Dezember 2005 um 11:25**

Zitat von Kalli

Berg Anfahr und Abfahr Assi fehlt -  
:D: hätte ich bei der Bestellung vor knapp 2 Jahren angeben müssen

Hallo Andreas,

das der Bergabassi fehlt kann ich mir kaum vorstellen. M. Kröll sagte mir seinerzeit einmal dass dieser IMMER verbaut wurde. Nur der Anfahrassi ist so eine Sache, den hatte ich im R5 auch nicht, in keinem Modus. Konnte ich aber mit leben.

---

### **Beitrag von „Corvette-1111“ vom 1. Dezember 2005 um 14:26**

Kann man was wegen verschmutzender Seitenscheiben machen?

---

### **Beitrag von „Kalli“ vom 1. Dezember 2005 um 15:14**

Zitat von agroetsch

Hallo Andreas,

das der Bergabassi fehlt kann ich mir kaum vorstellen. M. Kröll sagte mir seinerzeit einmal dass dieser IMMER verbaut wurde. Nur der Anfahrassi ist so eine Sache, den hatte ich im R5 auch nicht, in keinem Modus. Konnte ich aber mit leben.

Ja Armin, genau so ist es. Es ist **nichts** verbaut. Hatte ich auch schon in Maroc mit M.K diskutiert.

Gruß

Andreas

---

### **Beitrag von „hansasel“ vom 1. Dezember 2005 um 15:38**

Zitat von Corvette-1111

Kann man was wegen verschmutzender Seitenscheiben machen?

dafür gibt es geänderte blenden, welche unter den aussenspiegel sitzen (die schwarzen mit der leuchte) und andere aussenspiegel, welche an der tür auch einen kleinen "spoiler" drann haben. damit wird der fahrtwind von der seitenscheibe abgehalten. weis nur nicht ob dieses auf garantie gemacht wird 😞

---

### **Beitrag von „Kalli“ vom 1. Dezember 2005 um 20:39**

So, nun ist der T wieder Zuhause.

Berg Anfahrt und Abfahrt Assi fehlt -

:D: Eingabe an VW

Fahrersitz nutzt sich hab -

:D: kann ich nichts machen.

Fahrersitz senkt sich ab -

:D: hat er noch nicht gehört. Keine Lösung

Seitenscheiben und Spiegel verschmutzen stark -

:D: mit den von mir gelieferten Nummern konnte er noch nichts anfangen. Auf meinen Bilder hat er es auch noch nicht richtig gesehen.

Fahrwerksfehler wg Batteriespannung -



wir fahren zu oft Kurzstrecke. Fehlerspeicher gelöscht. Keine Lösung für die Zukunft.

Öl habe ich angeliefert. Genau 9 Liter von dem Guten Saft.

-eingefüllt wurden 8.5 Liter incl. Filterwechsel

Dieselpartikelfilter

-Mitte 2007 ist an eine Nachrüstlösung zu denken!!!!

Garantieverlängerung

-hat er gemacht und ist bei VW

Rubbelnder Scheibenwischer

-da sind nur die Gummilamellen verbraucht. Hat er jetzt noch nicht getauscht. War ja kein Auftrag.

Softwareupdates für R5 Zulassung 12/2003

-für das Modell sind keine Updates vorgesehen.

Gruß

Andreas

p.s. Ich suche eine gute VW Werkstatt im Großraum ERH, N, FÜ, Infos bitte an mich

---

### **Beitrag von „Thomas TDI“ vom 1. Dezember 2005 um 21:52**

Hallo Andreas,

mein Rat: Dringend Werkstatt wechseln. Das ist ja die geballte Unkenntnis.

Zu den "Spoilern" am Spiegel und an der Tür: [hier](#) ein anderes Bild!

Zum Sitz: Schau bitte mal [hier](#)!

Thomas

---

## Beitrag von „hansasel“ vom 1. Dezember 2005 um 22:30

Zitat von Thomas TDI

Hallo Andreas,

mein Rat: Dringend Werkstatt wechseln. Das ist ja die geballte Unkenntnis.

das denke ich auch 😊

---

## Beitrag von „juma“ vom 2. Dezember 2005 um 11:45

Servus,

Zitat von hansasel

dafür gibt es geänderte blenden, welche unter den aussenspiegel sitzen (die schwarzen mit der leuchte) und andere aussenspiegel, welche an der tür auch einen kleinen "spoiler" drann haben. damit wird der fahrtwind von der seitenscheibe abgehalten. weis nur nicht ob dieses auf garantie gemacht wird 😊

...mein Dicken hab ich Ende September abgeholt und der hat natürlich bereits diese Spoilerlippen.

Ich will ja nichts sagen, aber wenn das schon eine Verbesserung sein soll, dann möchte ich aber den Zustand ohne Spoiler nicht erleben...

Wenn es regnet und das Wasser nicht mehr komplett über die Regenrinne abfließt, sondern auch über die Seitenscheibe im oberen Bereich läuft, dann dauert es keine Minute und man kann vor lauter Gischt, die sich ab dem Spiegel über die Scheibe im unteren Bereich verteilt, kaum noch etwas sehen.

Abgesehen davon, verschmutzt der Spiegel ebenfalls.

Glaube, die Windkanalversuche sind leider etwas zu spärlich ausgefallen. Die jetzige Lösung ist aus meiner Sicht auch nicht befriedigend. Wenn dann noch Salz auf der Straße ist, kann man andauernd an die Tanke fahren, um die Scheiben sauber zu machen 😊 .

War das vorher noch schlimmer oder hat noch jemand eine andere Lösung?

---

## Beitrag von „Lollo050968“ vom 2. Dezember 2005 um 12:27

Zitat von juma

Servus,

...mein Dicken hab ich Ende September abgeholt und der hat natürlich bereits diese Spoilerlippen.

Ich will ja nichts sagen, aber wenn das schon eine Verbesserung sein soll, dann möchte ich aber den Zustand ohne Spoiler nicht erleben...

Wenn es regnet und das Wasser nicht mehr komplett über die Regenrinne abfließt, sondern auch über die Seitenscheibe im oberen Bereich läuft, dann dauert es keine Minute und man kann vor lauter Gischt, die sich ab dem Spiegel über die Scheibe im unteren Bereich verteilt, kaum noch etwas sehen.

Abgesehen davon, verschmutzt der Spiegel ebenfalls.

Glaube, die Windkanalversuche sind leider etwas zu spärlich ausgefallen. Die jetzige Lösung ist aus meiner Sicht auch nicht befriedigend. Wenn dann noch Salz auf der Straße ist, kann man andauernd an die Tanke fahren, um die Scheiben sauber zu machen 😞.

War das vorher noch schlimmer oder hat noch jemand eine andere Lösung?

Alles anzeigen

Hallo juma,

da kann ich Dir nur beipflichten. Auch ich habe die Spoilerlippen und noch nie so schnell sauge Spiegel gehabt. Bei unserem A6 ist die Spiegelverschmutzung nur halb so groß und da ist die Spiegelheizung momentan permanent an.

Gruß

Lollo


---

## Beitrag von „Xapathan“ vom 2. Dezember 2005 um 17:31

Da kann ich mich nur anschliessen, wie [hier](#) beschrieben. - Zitat meines 😊 :  
"Fehlkonstruktion".

---

## Beitrag von „hansasel“ vom 2. Dezember 2005 um 18:13

ohne jetzt jemanden auf die füße zu treten, aber bei uns hat sich von den ~ 100 touareg kunden noch keiner diesbezüglich beschwert oder aufgeregt. weis ja net, vielleicht fahrt ihr alle anders....bitte nicht schlagen 

---

## Beitrag von „Benschi“ vom 5. Dezember 2005 um 15:48

Hallo Andreas,

würde mich interessieren, bei welcher Werkstatt Du warst; möchte nicht unbedingt die gleichen "Erfahrungen" machen 


Grüße  
Stefan


---

## Beitrag von „Kalli“ vom 6. Dezember 2005 um 10:16

kurzer Zwischenbericht.

habe gestern mein Anliegen per Fax an den Vip Service geschickt. Per Telefon kam nach 1 Std die Rückmeldung, dass das Schreiben da ist - super sag ich.

Danach ein paar Mails hin und her. Warte jetzt auf die Lösungsvorschläge 

Die Werkstatt wollte ich nicht schon wieder wechseln. Ich denke mal durch den VW Einfluss  wird es besser werden.

Gruß Andreas

Update:

am Donnestag geht der Touareg in die Werkstatt und wird an die Leitung nach WOB gehängt.

Gruß Andreas