

# fehlender Menüpunkt "dynamische Routenführung" im Navi

**Beitrag von „Schmidt71“ vom 27. Januar 2006 um 21:42**

Hallo ,

habe gestern als ich mein Navi programmieren wollte feststellen müssen, dass der Menüpunkt "Dynamisch" im Menü Routenoptionen spurlos verschwunden ist. Also er ist nicht mehr zu sehen. Hinzukommt, dass ich auf der gesamten Fahrt nicht einmal ein TMC Signal auf dem Display fand. Ich finde in der Bedienungsanleitung keinen Hinweis darauf, wie man diesen Menüpunkt komplett "unsichtbar" oder "sichtbar" machen kann. Ansonsten funktionieren alle anderen Menüpunkte wie auch die Navigation ohne Probleme. Wer hat einen Tipp?

Tschau Stefan

---

**Beitrag von „juma“ vom 27. Januar 2006 um 21:58**

Servus,

Zitat von Schmidt71

Hallo ,

habe gestern als ich mein Navi programmieren wollte feststellen müssen, dass der Menüpunkt "Dynamisch" im Menü Routenoptionen spurlos verschwunden ist. Also er ist nicht mehr zu sehen. Hinzukommt, dass ich auf der gesamten Fahrt nicht einmal ein TMC Signal auf dem Display fand. Ich finde in der Bedienungsanleitung keinen Hinweis darauf, wie man diesen Menüpunkt komplett "unsichtbar" oder "sichtbar" machen kann. Ansonsten funktionieren alle anderen Menüpunkte wie auch die Navigation ohne Probleme. Wer hat einen Tipp?

Tschau Stefan

...ohne jetzt nachgeschaut zu haben:

Hast Du das TMC-Signal ausgestellt? Wenn er keines abrufen kann, kann er auch nicht die Route dynamisch anpassen.

Was wird Dir unter der Taste "Info" angezeigt?

---

## Beitrag von „dummytest“ vom 28. Januar 2006 um 10:58

seit meinem neuen DVD NAVi kann ich den zweiten Tuner in den Radio-Einstellungen (ich glaube, da war es....) zur Empfangsverbesserung nutzen.

Dann fällt natürlich das TMC und damit die dynamische Routenführung flach.

Letztens war der bei mir auch einfach verstellt, kann mir nicht erklären warum. Nach dem ich das korrigiert hatte (muss man erst mal finden), geht alles wieder normal.

---

## Beitrag von „agroetsch“ vom 29. Januar 2006 um 19:59

Zitat von dummytest

[...]

Letztens war der bei mir auch einfach verstellt, kann mir nicht erklären warum. Nach dem ich das korrigiert hatte (muss man erst mal finden), geht alles wieder normal.

Hallo,

genau dieses Symptom hatte ich auch schon 🤔 🤔 🤔 🤔

---

## Beitrag von „dummytest“ vom 30. Januar 2006 um 00:08

Zitat von agroetsch

Hallo,

genau dieses Symptom hatte ich auch schon 🤔 🤔 🤔 🤔

Ich habe es noch nicht nachvollzogen, aber kann es sein, dass er bei aktiver Navigation automatisch auf TMC wechselt und ohne aktive Navigation den 2.Tuner zum Empfang nutzt ?

Bin mir nicht mehr sicher, ob ich die Verkehrsmeldungen einfach nur einsehen wollte, obwohl die Navigation mit Sicherheit gar nicht aktiviert war.