

# Gummilack von Bedienknöpfen geht ab

**Beitrag von „stoffel“ vom 24. Februar 2006 um 11:27**

Hallo Zusammen,

seit einiger zeit bemerke ich, das der Gummilack, mit dem die meisten Schalter im Touareg beschichtet sind abgeht, und der weiße Kunststoff zum Vorschein kommt. Dies betrifft hauptsächlich den Stellknopf für die Spiegelverstellung, da ich immer die "Ohren" anlegen muß um in die Garage zu fahren. Da es bereits der zweite Schalter ist und das Problem von VW nicht glöst wird, hier die Frage: Gibt es eine Abdeckkappe aus Chrom für den Schalter ??.

Übrigens geht auch der Lack vom Lichtschalter ab.

Viele Grüße

---

**Beitrag von „dschlei“ vom 24. Februar 2006 um 14:09**

Zitat von stoffel

Hallo Zusammen,

seit einiger zeit bemerke ich, das der Gummilack, mit dem die meisten Schalter im Touareg beschichtet sind abgeht, und der weiße Kunststoff zum Vorschein kommt. Dies betrifft hauptsächlich den Stellknopf für die Spiegelverstellung, da ich immer die "Ohren" anlegen muß um in die Garage zu fahren. Da es bereits der zweite Schalter ist und das Problem von VW nicht glöst wird, hier die Frage: Gibt es eine Abdeckkappe aus Chrom für den Schalter ??.

Übrigens geht auch der Lack vom Lichtschalter ab.

Viele Grüße

Alles anzeigen

Das ist eigentlich ein bekannter Fehler und wird hier über Garantie erledigt (Austausch der Teile). Ich bekomme auch die Knöpfe im Lenkrad ausgetauscht.

---

### **Beitrag von „Lauserer“ vom 15. September 2006 um 11:19**

ist bei mir auch so - die tempomatknöpfe, die einfassung der fensterheber an der fahrtür verliert eine gummi silikonbeschichtung - wird auf garantie ausgetauscht; war beim passat auch schon

---

### **Beitrag von „dirk07“ vom 17. September 2006 um 21:07**

Wurden ohne

probleme ausgetauscht. Gruß Dirk

---

### **Beitrag von „Olaf“ vom 18. September 2006 um 13:46**

Zitat von dirk07

Wurden ohne

probleme ausgetauscht. Gruß Dirk

Glück gehabt. Zwar war bei mir die Grantie auch nicht das Problem und VW will auch ohne Murren austauschen, nur leider warte ich auf die neue Einfassung in der Fahrtür aufgrund eines Lieferrückstandes nun schon 4 Monate 🙄

Gruß Olaf