


Vordere Hochtöner beim Soundsystem

Beitrag von „endo400“ vom 7. April 2006 um 17:58

Servus an alle Touareg-Geniesser....

...Hätt da mal wieder ein Problem: Heute Morgen -oh Schreck- funktionierten die vorderen Hochtöner nicht mehr (2links, 2rechts). Geht ja gar nicht, hört sich furchtbar an.

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Besser noch was man dagegen tun kann?
(Sicherungen schon geprüft, Anlage ausgebaut und Steckverbindungen überprüft)

Bin wirklich glücklich über dieses Forum, nachdem ich auf die freundliche aber unkompetente M...G in München angewiesen bin. Habe jetzt schon Angst vor deren Antwort, da wird man zum do-it-yourself-Bastler! 

Schöne Grüße

Beitrag von „darkdiver“ vom 7. April 2006 um 18:19

beide zur selben Zeit, Links und Rechts ??? Hmm, mal die Steckverbindung am Verstärker geprüft?

Der ist Hinten rechts neben dem CD-Wechsler im Staufach im Kofferraum verbaut....

Viele Grüße
Eric

Beitrag von „endo400“ vom 7. April 2006 um 18:50

Hallo Eric!

Leider negativ, bin gleich runtergestürmt um nachzusehen. Da ist bei mir der TV-Empfänger und die Luftfederungskontrolle. Wo könnte der Verstärker noch sitzen?

Habe aber noch etwas ´rumprobiert:

1. Wenn ich links die Sicherung 43 für den Subwoofer entferne, ändert sich das Klangbild nicht.
2. Wenn ich den Sound ganz leise regle, hört es sich völlig verkratzt an. Hinten ist der Klang völlig in Ordnung.

Ich blicke leider nicht mehr durch, ich glaube der Verstärker hat das zeitl. geseget. Oh Schreck...ich muß zur Mahag.

Grüße, Alex