


steinschlag

Beitrag von „sel4s“ vom 31. Juli 2006 um 13:34

hi,

gestern hats *** Pitsch *** gemacht, und ein Steinschlag in der Windschutzscheibe.

Zum Glück weit außen rechts aber  man siehts doch. Kein Riß nur ein Tupfer !!

War heute früh beim Freundl., Reparatur am Donnerstag, wäre kein Problem sagt er, wird wohl mit Kunstharz oder so instandgesetzt.

Habe die Scheibe mit der Frontscheibenheizung.

Wer hat denn hier positive oder auch negative Erfahrungen mit solchen Reparaturen ??

Gruß sel4s

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 31. Juli 2006 um 20:36

Ich wäre froh, wenn man es bei mir so reparieren könnte. Außerhalb des Sichtbereichs soll das wunderbar funktionieren. Bei mir ist aber der Riss inzwischen fast 25 cm lang. Insofern hilft nur austauschen.

Thomas

Beitrag von „peter1955“ vom 31. Juli 2006 um 21:23

normaler weise müsste man die Rechnung nach BERLIN schicken!

Gerade die A1/ A48 ist in so einem miesen Zustand - da fliegen mehr Steine als Vögel!

Ich fahre sehr oft von KO nach SB und jedesmal ärgere ich mich über diese Piste!

Das einzige was sie schaffen ist ein Schilderwald und dazwischen wird geblitzt bis Anschlag!

So ist das halt bei uns.....



Beitrag von „salvatore“ vom 1. August 2006 um 08:44

Hallo Peter,

Keine Bange, ist bei uns nicht anders. 😞 Und langsamer gehts auch noch voran. Nicht nur wegen "Tempo 130" sondern auch wegen der notorischen Linksfahrer..... 🙄🙄🙄
(... und zurück zum Thema 😊)

Beitrag von „peter1955“ vom 1. August 2006 um 09:58

[QUOTE=salvatore]Hallo Peter,

Keine Bange, ist bei uns nicht anders. 😞 Und langsamer gehts auch noch voran. Nicht nur wegen "Tempo 130" sondern auch wegen der notorischen Linksfahrer..... 🙄🙄🙄

wie, die gibt`s bei euch auch?

Dachte die wären alle bei uns!

Nun ja..... 🙄🙄

Beitrag von „MemphisStein“ vom 1. August 2006 um 17:38

Zitat von sel4s

.....Wer hat denn hier positive oder auch negative Erfahrungen mit solchen Reparaturen ?? Gruß sel4s

Hallo,

ich habe eine derartige Reparatur mal durchführen lassen, allerdings an einem Fzg ohne Frontscheibenheizung. Da verlief alles reibungslos und hat prima gehalten.

Beitrag von „salvatore“ vom 2. August 2006 um 09:41

Bei meinem Ex-Cadillac mußte ich drei Mal die Scheibe tauschen. Die Letzte hatte jedoch eine etwas andere Krümmung als der Fensterrahmen (kam aus Mexico, soweit ich weiß) Mann, das hat Tage gedauert, bis die drauf gekommen sind. Die haben hunderte Liter Wasser übers Schiebedach gekippt... 😊

P.S.: sieh Dir nach der Reparatur Deinen Himmel an. Bei mir hatte der Lehrling den Kleber inkl. ein Stück Himmel rausgeschnippelt. 🤔🤔🤔