

# Kardanwellenlager

## Beitrag von „dschlei“ vom 4. Januar 2007 um 16:12

Peunktlich bei etwa 45 000 km tritt mein Dicker scheinbar dem defekten kardanwellenlager-Klub bei (in den US Foren wird es recht haeufig bei diesem Km Stand berichtet). Am Sonntag fing es an, zuerst dachte ich es sei ein Wingeraesuch, aber es wurde jeden Tag schlimmer, und dann konnte ich auch ungefaehr hoeren, das das Geraeusch vom Fussraum bei den Ruecksitzen kommen muss. Jetzt ist das heulende Geraeusch bei jeder Fahrtgeschwindigkeit da, wird lauter wenn man Gas gibt und schwaecht sich ab, wenn der Wagen nur rollt. ich habe gerade eine Email zwecks Terminvereinbarung zum 😊 geschickt. Ich muss sagen, dank Gott fuer die lange Garantiezeit hier in den USA, da es entsprechend der US Foren eventuell bedeutet, dass die Kardanwelle sammt Lager ausgetauscht werden muss!

---

## Beitrag von „salvatore“ vom 4. Januar 2007 um 20:03

Schwein muß man haben! 😊

Merkt man das nur am Geräusch oder auch am Fahrverhalten, Beschleunigung, etc.?

Alles Gute!

---

## Beitrag von „dschlei“ vom 5. Januar 2007 um 16:16

### [Zitat von salvatore](#)

Schwein muß man haben! 😊

Merkt man das nur am Geräusch oder auch am Fahrverhalten, Beschleunigung, etc.?

Alles Gute!

Scheint nur Geraeusch zu sein. Das Fahrverhalten hat sich eigentlich nicht veraendert, nur wird das Ding jeden tag lauter!