

# Klappern

## Beitrag von „Tyrol“ vom 17. Januar 2007 um 20:26

Klappern am Armaturenbrett bei schlechter Fahrbahn. Lösung?

---

## Beitrag von „TouaregV6TDI“ vom 17. Januar 2007 um 21:28



[OT]Radio lauter hören![/OT]

---

## Beitrag von „salvatore“ vom 18. Januar 2007 um 09:03

### [Zitat von Tyrol](#)

Klappern am Armaturenbrett bei schlechter Fahrbahn. Lösung?

Schon mal Frontscheibe tauschen lassen?

Bei mir "knistert" es seitdem ich die neue Scheibe drinnen habe. Ist aber nicht dramatisch....

Oder irgendein Teil (z.B. Sonnenbrille) liegt irgendwo lose rum.

---

## Beitrag von „bell407“ vom 18. Januar 2007 um 09:19

War der Instrumenteneinsatz schon mal draussen ?

Wenn ja, neues Innenteil des Blendschutzes (das gewölbte Ding über den Armaturen)

bestellen oder auf Garantie tauschen lassen, die Halteklammern von dem Ding halten nicht mehr richtig wenn es einmal ausgebaut war.

Grüsse

Christian

---

**Beitrag von „Tyrol“ vom 18. Januar 2007 um 17:17**

Danke für die Info

Tyrol

---

**Beitrag von „stuempft“ vom 19. Januar 2007 um 17:54**

Hi,

für die Befestigung des Armaturenbrettes wird kommt eine Schraube mit Unterlegscheibe der Scheibe manchmal zu nah, daß diese klappert.

Hatte ich beim meinem ersten und nun auch bei meinem 2ten. Wenn die Unterlegscheibe entfernt wird ist dieses Geräusch weg.

Zumindest war dies die Erklärung meiner Werkstadt. Das Geräusch klingt so, als würde man mit einem 5 Mark Stück leicht gegen die Scheibe klopfen.

Frag mal nach

Es Stuempft der Gruss