

Schublade unter Beifahrersitz

Beitrag von „McTruck“ vom 22. Januar 2007 um 14:07

Hallo Freunde,

weiß jemand, ob man das Schubfach unter dem Beifahrersitz nachrüsten kann?

Hat es vtl. schon jemand machen lassen?

Mein 😊 ist nicht der schnellste. Danke für entspr. Antworten, sagt

der Mac

Beitrag von „Sittingbull“ vom 22. Januar 2007 um 14:43

[Zitat von McTruck](#)

Hallo Freunde,

weiß jemand, ob man das Schubfach unter dem Beifahrersitz nachrüsten kann?

Hat es vtl. schon jemand machen lassen?

Mein 😊 ist nicht der schnellste. Danke für entspr. Antworten, sagt

der Mac

Alles anzeigen

Hallo Mac,

[OT]da kauft man besser gleich einen Neuen 🤖 [/OT]

Grüße von Stephan 🤖

Beitrag von „GGue1313“ vom 22. Januar 2007 um 15:03

Also in meinem Dicken (MJ 2005) ist diese Schublade dabei und wird auch brav von mir genutzt; 😊

Ich denke aber hier irgendwo schon gelesen zu haben, dass es diese Schublade bei den neueren Modellen nicht mehr gibt! 🤖

Beitrag von „Dieter131“ vom 23. Januar 2007 um 12:51

Zitat von GGue1313

Also in meinem Dicken (MJ 2005) ist diese Schublade dabei und wird auch brav von mir genutzt; 😊

Ich denke aber hier irgendwo schon gelesen zu haben, dass es diese Schublade bei den neueren Modellen nicht mehr gibt! 🤖

Das wäre natürlich ein Problem. da in dieser Schublade der werkseit bestellte Feuerlöscher drin ist. (Zumindest bei mir)

Da der Löscher immer noch bestellbar ist kommt natürlich die Frage auf, ob der dann einfach irgendwo in die Landschaft geschraubt wird. 😬

Gruß

Dieter

Beitrag von „Sven“ vom 23. Januar 2007 um 13:09

Hallo,

in meinem 1. Dicken, einem V6 Modell 05, war auch sie Schublade unter dem Sitz. jetzt habe ich einen 06er V6 TDI und habe die Schublade vergeblich gesucht... 😊

Gruß

Sven

Beitrag von „rollo68“ vom 23. Januar 2007 um 21:40

Hallo!

Wenn ich mir das Bild (siehe Anhang) so anschau, sollte es mit zwei neuen Teilen klappen.

Du brauchst:

1x -7LO 881 328K und die Schublade

1x -7LO 882 602 R

MFG

Roland

Beitrag von „McTruck“ vom 24. Januar 2007 um 10:01

[Zitat von rollo68](#)

Hallo!

Wenn ich mir das Bild (siehe Anhang) so anschau, sollte es mit zwei neuen Teilen klappen.

Du brauchst:

1x -7LO 881 328K und die Schublade

1x -7LO 882 602 R

MFG

Roland

Alles anzeigen

Hilft mir super weiter! Vielen Dank sagt

der Mac

Beitrag von „Manfred_W“ vom 24. Januar 2007 um 22:35

[Zitat von McTruck](#)

Hilft mir super weiter! Vielen Dank sagt

der Mac

Mac

bitte melde dich wenn du den Einbau geschafft hast. Würde ich auch gerne machen.

LG aus Wien

Manfred

Beitrag von „salvatore“ vom 24. Januar 2007 um 22:38

[Zitat von Manfred W](#)

Mac

bitte melde dich wenn du den Einbau geschafft hast. Würde ich auch gerne machen.

LG aus Wien

Manfred

Dem Wunsch schließe ich mich an. Soviele Ablagemöglichkeiten gibt's im T ja nicht.
Du hast dann auch bestimmt einen Gesamtpreis für uns.

Beitrag von „rollo68“ vom 25. Januar 2007 um 08:54

Hallo!

Die Teile kosten incl 19% Mwst.

-7LO 881 328 K 46,35 €

-7LO 882 602 R 40,16 €

MFG

Roland

Beitrag von „salvatore“ vom 25. Januar 2007 um 09:09

Danke Dir Roland.

D.h. bei uns werden die nochmals so 10% teurer sein.:o

Beitrag von „Blackhawk“ vom 25. Januar 2007 um 09:46

[Zitat von rollo68](#)

Hallo!

Die Teile kosten incl 19% Mwst.

-7LO 881 328 K 46,35 €

-7LO 882 602 R 40,16 €

MFG

Roland

Alles anzeigen

In Ö:

7LO 881 328 K + FKZ € 58,44

7LO 882 602 R + FKZ € 50,64

ebenfalls inkl. 20% Mwst.

Beitrag von „salvatore“ vom 25. Januar 2007 um 11:23

Vielen Dank! 🤖

Letzte Frage noch: kann man das selber einbauen oder braucht man unbedingt den 😊 dazu?

Beitrag von „Hagen“ vom 25. Januar 2007 um 13:23

[Zitat von salvatore](#)

Vielen Dank! 🤖

Letzte Frage noch: kann man das selber einbauen oder braucht man unbedingt den 😊 dazu?

Wolltest Du das bei mir gleich mal machen? 😊 🤖

Beitrag von „salvatore“ vom 25. Januar 2007 um 15:50

Neeeeeeee! Ich glaube, ich will das nichtmal bei meinem machen. 😊

Hab mich mal bei meinem 😊 schlauer gemacht. Der meint, da muß der komplette Sitz ausgebaut werden.

Beitrag von „agroetsch“ vom 29. Januar 2007 um 12:51

Hallo,

nur noch mal am Rande: Du Schublade wurde ab ca. KW45/05 weg gelassen, also ein üblicher Fall von "Entfeinerung".

Beitrag von „McTruck“ vom 8. März 2007 um 15:37

Hallo Freunde,

möchte das Thema ordentlich abschließen:

Die Schublade unter dem Beifahrersitz wurde heute bei einem 😊 nachgerüstet.

Der Beifahrersitz musste raus und wieder rein (lt. Werksvorgabe 45 Minuten bei elektrischer Sitzverstellung). Ein/Umbau 5 Minuten.

Der ganze Umbau incl. der Teile hat dann € 175,50 gekostet.

Danke für alle hilfreichen Tips  , sagt

der Mac

Beitrag von „tommymorgan“ vom 8. März 2007 um 22:06

Hallo Mc Truck!

Da muss ich direkt mal schauen, ob solch eine Schublade bei mir auch drin ist...

Seit 1 Woche hab ich einen kleinen Dicken in Atacamagrau ohne viel Chrom.

Sieht in dieser Konstellation sehr nobel aus und fährt sich trotz einfachem Motor viel ruhiger als prophezeit.

Vielleicht sehen wir uns mal wieder in Mainz, da kannst Du Dir ihn mal anschauen.

Gruß

tommy

Beitrag von „McTruck“ vom 8. März 2007 um 22:48

Hallo tommy,

gerne würde ich mir den kleinen Dicken anschauen und die Schublade suchen! Melde Dich mal auf einen Kaffee, wenn Du in der Gegend bist.

Das war übrigens mein Beitrag vom 3.März.

"Umfrage: [Facelift ausgeliefert?](#)

Hits: **6.131**

Erstellt von [McTruck](#)

[AW: Facelift ausgeliefert?](#)

Hallo Tommy,

herzlichen Glückwunsch  und allzeit knitterfreie Fahrt wünscht

der Mac "

Liebe Grüße

vom Mac

Beitrag von „Uligen“ vom 10. September 2017 um 22:01

Hallo nochmal

Wenn ich das Thema nochmal aufgreifen darf. Ist am Sitzgestell des Facelift Modells denn schon die Führung für die Schublade schon vorhanden. Oder muß das auch gewechselt werden ?

Uli

Beitrag von „Mithrandir“ vom 11. September 2017 um 12:35

Moin,

ist alles plug und play vorhanden.

Du brauchst lediglich Schublade und Verkleidungsteil - siehe oben.

Ich hab die bei meinem Dicken (BJ 2009) nachgerüstet und würde es heute nicht wieder tun.

Geht relativ schwer rein und raus und der Nutzen ist arg beschränkt.

Grüße,

Jörg.

Beitrag von „Uligen“ vom 11. September 2017 um 19:10

Hey

Ok gut zu hören. Ich kenne es noch aus dem alten da funktionierte die Lade eigentlich gut.

Muß nur mal schauen wegen der Farbe , stehen ja nen paar drin in der Bucht !!

Aber Danke für die Hilfe

Uli