

# Touareg Airbag-Steuergerät

**Beitrag von „pascal1974“ vom 10. Februar 2007 um 16:39**

Hallo,  
wer kann mir bei folgendem Problem helfen:

Ich habe mir einen 2005er 3.2l Unfall-Touareg aus den USA importiert, bei dem jetzt festgestellt wurde, dass anscheinend bei dem Unfall der Fahrerairbag ausgelöst hat. Ein neuer Airbag ist eingebaut worden, jedoch fehlt das Kabel zum Steuergerät. Bei VW (EduradWinter) in Berlin teilte man mir heute mit, dass man dieses Kabel nicht wieder neu verlegen kann. Man wüßte angeblich nicht, an welchen steckplatz man an dem Steuergerät gehen soll. Ausserdem soll ich zusätzlich ein neues Kombiinstrument kaufen, da meins jetzt wohl unbrauchbar wäre.

Ist das alles richtig oder will man mal wieder nur alles tauschen anstatt zu reparieren!?  
Hat jemand einen Stromlaufplan für das Airbagsteuergerät oder einen Schaltplan?

Bin für jede Hilfe sehr dankbar, da ich mich etwas verar..... fühle!

Danke  
Pascal

---

**Beitrag von „hansasel“ vom 10. Februar 2007 um 18:59**

also erst mal: warum fehlt denn das kabel? da ist ja irgendwas oberfaul. zum 2.: warum soll denn dein kombiinstrument getauscht werden? genaue begründung. und einen stromlaufplan haben die deutschen händler nicht von us modellen. wer weiß was dort anders ist, kann oder will dir auch vw selber nicht sagen.

aber irgendetwas ist da ja faul, wenn ein kabel fehlen sollte. wer macht sich schon die arbeit und entfernt ein einzelnes kabel aus dem kompletten kabelstrang, unsinnig..... 🤔