

# Pfeifgeräusche nach längeren Fahrten

## Beitrag von „hailongimanus“ vom 22. März 2007 um 12:42

Hallo Allerseits,

bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines Dicken (R5TDI). Ich habe das Fahrzeug von Dssd nach Bayern überführt. Nach ca 100 km traten erstmalig Pfeifgeräusche auf. Der 1. Eigner meinte dies sei normal und komme von der Klimaanlage. Die Geräusche treten unregelmäßig und ziemlich laut auf. Vielleicht weiß jemand Rat, wie man das Heulen bzw. Pfeifen abstellen kann.

LG

Franz

---

## Beitrag von „Franks“ vom 22. März 2007 um 14:46

Pfeifen ist beim Touareg nichts ungewöhnliches, in der Regel kommt es vom Henkel (Dachgepäckträger- Querstrebe) und tritt hauptsächlich bei höheren Geschwindigkeiten auf.

Ob das auch das Problem bei deinem T ist, lässt sich auf die Ferne natürlich nicht sagen, vielleicht kannst du das Problem / Geräusch mal etwas genauer beschreiben? Fährst du mit Henke, kannst du diesen ja mal zum Testen abnehmen, eben so kannst du die Klimaanlage ausschalten und so immerhin schon mal potentielle Ursachen ausschließen.

Gruß,

Frank

---

## Beitrag von „bombelwatz“ vom 22. März 2007 um 15:25

Hallo Frank

ich habe den T mit Henkel und festgestellt, das zwischen den beiden Trägern kleine Gumminupsies sind, sodas die beiden Träger nicht ganz aneinander liegen. Aber irgendeinen Sinn müssen diese Dinger doch haben. Vielleicht pfeift der Henkel wenn diese Dinger fehlen und ganz aneinander sind? Ich möchte aber meine Nupsies nicht abmachen, nachher pfeift es dann..

Habt ihr auch Nupsies?

Ben

T + 1 Tag

---

### Beitrag von „Arndt“ vom 22. März 2007 um 16:05

#### [Zitat von bombelwatz](#)

Hallo Frank

ich habe den T mit Henkel und festgestellt, das zwischen den beiden Trägern kleine Gumminupsies sind, sodas die beiden Träger nicht ganz aneinander liegen. Aber irgendeinen Sinn müssen diese Dinger doch haben. Vielleicht pfeift der Henkel wenn diese Dinger fehlen und ganz aneinander sind? Ich möchte aber meine Nupsies nicht abmachen, nachher pfeift es dann..

Habt ihr auch Nupsies?

Ben

T + 1 Tag

Alles anzeigen

Die Nuppies sind wichtig und müssen dran bleiben.

Ist der Träger richtig herum montiert? Das "steile" Teile muß nach vorne, das flache Teil muß nach hinten. Aus aerodynamischen Gedanken würde man es wahrscheinlich anders herum montieren.

Außerdem kann man die Gummilipen in den Trägern falsch einbauen. Bei korrekter Montage sind diese absolut bündig mit dem Träger.

---

### Beitrag von „FrankS“ vom 22. März 2007 um 16:53

Jau, diese Nupsies habe ich auch, ich denke mal, sie sollen vor allem verhindern, dass die beiden Träger gegeneinander reiben und so verkratzen/verspannen.

Die Gummielemente an der Oberseite waren bei meinem T auch nicht ganz bündig eingepresst und standen an der hinteren Seite etwas raus, kann man aber leicht reindrücken, an den Geräuschen hat das allerdings nichts geändert, die habe ich vorher wie nachher, allerdings nur ganz leicht und wenn ich den Sonnenschutz vors Schiebedach mache, ist Ruhe.

Gruß,

Frank

---

### **Beitrag von „hailongimanus“ vom 26. März 2007 um 14:17**

Hallo Frank,

danke für deinen Hinweis. Leider kommt das Geräusch nicht vom Dachträger, auch bei Ausschaltung der Klima pfeift der Dicke immer noch. Das Geräusch kommt aus dem Motorraum und hört sich an wie ein überkochender Wasserkessel. Es tritt gewöhnlich erst nach längeren Fahrten auf und meist bei Geschwindigkeiten über ca 100 kmh.

MfG

Franz

---

### **Beitrag von „timtim“ vom 7. November 2007 um 13:16**

Habe zum Thema Pfeifen folgendes festgestellt : Es pfeift ab ca. 80 km/h, ab ca. 180 km/h nicht mehr, vielleicht hört man es wegen anderer Fahrgeräusche auch nicht mehr.

Allerdings : Klappe ich die Rückspiegel während der Fahrt/des Pfeifens ein, hört das Pfeifen auf.

Ergo : Scheint ein Rückspiegel-Thema zu sein. Vermute, es hängt mit dem Blinker-Design des Rückspiegels zusammen. Das transparente Blinker-Plastik-Teil erhebt sich positiv über die Form des Blinkers, das ist nebenbei beim Bruder Q7 Audi nicht so.

Werde daher demnächst den Q7 fahren, um den Vergleich zu haben.

Das Geräusch ist höchst ärgerlich.

Halte Euch informiert.

---

### **Beitrag von „Laminaeht“ vom 7. November 2007 um 14:00**

Vielleicht ist auch dir mit dem kleinen Filzstreifen geholfen der schon öfters erwähnt wurde.

---

### **Beitrag von „juma“ vom 7. November 2007 um 14:16**

Servus,

#### [Zitat von timentim](#)

Habe zum Thema Pfeifen folgendes festgestellt : Es pfeift ab ca. 80 km/h, ab ca. 180 km/h nicht mehr, vielleicht hört man es wegen anderer Fahrgeräusche auch nicht mehr.

Allerdings : Klappe ich die Rückspiegel während der Fahrt/des Pfeifens ein, hört das Pfeifen auf.[...]

zuerst mal herzlich willkommen hier! Ich hoffe, wir lesen noch mehr von Dir! 😊

Schau mal hier: [KLICK](#)

---

### **Beitrag von „vmax94“ vom 12. November 2007 um 20:25**

Hi,

mein Juni-Touareg (den ich nächste Woche gegen einen neuen (Wandlung) tausche) hat auch dieses 'Pfeifen' ab 100km/h - das kommt m.E. von den Aussenspiegeln - richtig ???  
Ist schon lästig !!

Das müssten doch alle TGP-Owner auch festgestellt haben - oder

LG

Bernd