

# Reifendrucksensor einzeln

Beitrag von „EzioS“ vom 10. April 2007 um 21:42

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Hallo!

[/FONT]

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Biete hier einen Touareg Reifendrucksensor mit Metallventil an. Habe insgesamt drei davon.[/FONT]

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT]

## Technische Daten

### Sensor

vom VW Touareg

orig. Teile-Nr.: 7L0 907 275

Frequenz 433Mhz

Originalpreis pro Stück: 101,39Euro

### Metallventil

vom VW Touareg

orig. Teile-Nr.: 4D0 601 361

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Originalpreis pro Stück: 16,18Euro[/FONT]

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Händlerpreis pro Felgensensor: 117,57EURO!!!!!!!

[/FONT]

Meine Preisvorstellung 40 Euro pro Stück plus Versand.



---

Beitrag von „Porto“ vom 13. April 2007 um 23:19

Ich hab demnächst auch 4 Stück davon.

---

### **Beitrag von „EzioS“ vom 4. Juni 2007 um 11:24**

Hab immernoch drei davon - will den keiner einen Ersatzreifen damit bestuecken???



---

### **Beitrag von „EzioS“ vom 25. Juni 2007 um 16:56**

[Zitat von EzioS](#)

....Hab noch drei davon....

Nur noch 2 vorhanden!



---

### **Beitrag von „EzioS“ vom 8. Februar 2008 um 20:08**

Alle verkauft!!!!



---

### **Beitrag von „Baumschubser“ vom 8. Februar 2008 um 20:19**

Hallo Ezio

Handels du mit den Dingern? Hab ja auch schon 3 Stck. von dir

---

### **Beitrag von „EzioS“ vom 8. Februar 2008 um 20:23**

[Zitat von Baumschubser](#)

...Hab ja auch schon 3 Stck. von dir...

Ja, das waren die 3. Hab eben ne PN bekommen, wegen Interesse - daher mal ein Update.



---

### **Beitrag von „Porto“ vom 12. Februar 2008 um 00:11**

Ich habe noch 4 Stück abzugeben.

120 Euro plus Versand.

---

### **Beitrag von „Wespe“ vom 12. Februar 2008 um 10:47**

Hallo Holger,

Du hast Post.

Gruß

Wespe

---

### **Beitrag von „DerElektriker“ vom 12. Februar 2008 um 21:18**

[Zitat von EzioS](#)

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][[/FONT]

**Sensor**

vom VW Touareg

orig. Teile-Nr.: 7L0 907 275

Frequenz 433Mhz

Originalpreis pro Stück: 101,39Euro

**Metallventil**

vom VW Touareg

Alles anzeigen

Hallo Ezios,

eine technische Frage:

Die sehen den Sensoren von Hella sehr ähnlich.

Ist das Zufall, oder stammen die tatsächlich vom Hella-System (Ich glaube TX-400 oder so)

Gruß

Thilo

---

**Beitrag von „EzioS“ vom 12. Februar 2008 um 21:23**

[Zitat von DerElektriker](#)

...Ist das Zufall, oder stammen die tatsächlich vom Hella-System (Ich glaube TX-400 oder so)...

Hi Thilo,

ganz ehrlich: keine Ahnung. Ist ein original VW Artikel, wer den liefert ist mir leider nicht bekannt.



## Beitrag von „Sinnloser“ vom 28. Februar 2008 um 14:38

hi,

muss mein auto schon im vorraus diese teile gehabt haben oder wird das automatisch erkannt vom auto wenn ich diese teile eingebaut habe?

---

## Beitrag von „EzioS“ vom 28. Februar 2008 um 17:43

[Zitat von Sinnloser](#)

...muss mein auto schon im vorraus diese teile gehabt haben..

Ja, die RDK werden nicht automatisch vom Fahrzeug erkannt.



## Beitrag von „Porto“ vom 9. März 2008 um 22:17

[Zitat von Porto](#)

Ich habe noch 4 Stück abzugeben.

120 Euro plus Versand.

Das Angebot besteht noch, da sich Wespe nicht wieder gemeldet hat.

---

## Beitrag von „Wespe“ vom 10. März 2008 um 08:49

Da bin ich und ich möchte sie immer noch haben.

Du hast ne PN.

Gruß

Wespe

---

### **Beitrag von „Arndt“ vom 10. März 2008 um 10:10**

Einen einzelnen Sensor habe ich auch noch abzugeben. Bei Interesse bitte PM.

[Wespe:](#)

Da ich in Krefeld arbeite, könnten wir uns bei Interesse Deinerseits auch Abends auf meinem Heimweg schnell einmal treffen.

---

### **Beitrag von „Porto“ vom 10. März 2008 um 22:54**

[Zitat von Wespe](#)

Da bin ich und ich möchte sie immer noch haben.

Du hast ne PN.

Gruß

Wespe

Hallo Achim,

danke. Ich habe geantwortet.



---

### **Beitrag von „dlu“ vom 19. Juli 2008 um 12:49**

Passen die auch?

<http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d...:MEWA:IT&ih=015>

---

## Beitrag von „EzioS“ vom 19. Juli 2008 um 12:52

[Zitat von dlu](#)

...Passen die auch...

Frequenz ist die Gleiche - 433mhz. Möglicherweise?!

Teilenummer ist allerdings nicht Touareg (710), sondern 4F0.....?! vielleicht Audi oder so....?



---

## Beitrag von „juma“ vom 19. Juli 2008 um 13:11

Servus,

ich habe ebenfalls drei Stück anzubieten, gleiche RDK wie im ersten Beitrag von Ezio: [KLICK](#), zwei davon allerdings ohne Ventil, aber das bekommt man im Normalfall auch kostenfrei beim Reifenhändler bei der Montage dazu (war zumindest bei mir so)...

Der dritte ist am Ventilgewinde etwas eingedrückt, siehe Bild, und das Ventil geht nicht mehr raus. Funktion ist allerdings für alle gegeben. Ich biete alle drei zusammen für 80,-EUR inkl. Versand in Deutschland an, andere Länder auf Anfrage.... Einzel für 35,- plus Versand.

Ich habe auch noch einen vierten, der ist allerdings noch in einer Felge verbaut, da der Gummi-Spezialist zu schnell war mit dem Draufziehen der neuen Gummis  ... den müsste ich dann extra rausnehmen...bei Bedarf melden...

---

## Beitrag von „JH-W12“ vom 19. Juli 2008 um 13:26

Hallo werte Gemeinde.

ACHTUNG: Es ist das BERU-System im T-Reg verbaut (zumindest bis zum Facelift). 433MHz ist

ebenfalls richtig, ABER die Touaregs und Cayennes brauchen die leistungsgesteigerten Sensoren!!!!!!

Ebenfalls gilt es zu beachten, daß in den Sensoren eine Batterie verbaut ist welche sich NICHT erneuern läßt. Lebensdauer ca. fünf Jahre. Achtet daher auf das aufgedruckte Produktionsdatum 😬

Weitere Details siehe:

[http://www.beru.com/download/produ...itung\\_tss\\_d.pdf](http://www.beru.com/download/produ...itung_tss_d.pdf)

---

### **Beitrag von „juma“ vom 19. Juli 2008 um 13:38**

Servus,

[Zitat von JH-W12](#)

[...]ACHTUNG: Es ist das BERU-System im T-Reg verbaut (zumindest bis zum Facelift). 433MHz ist ebenfalls richtig, ABER die Touaregs und Cayennes brauchen die leistungsgesteigerten Sensoren!!!!!!

danke für Deine Warnung...woher kommen die 5 Jahre? Meine Frage der Lebensdauer wurde mit 10-12 Jahren beantwortet... 😬

Ansonsten wären meine nur noch 10 Tage zu gebrauchen, da einer am 29.07.03, der zweite (eingedrückte) am 03.12.03 und der dritte am 18.05.04 gefertigt worden ist... 😬

OK, dann mach ich das anders:

Angebot zurückgezogen, da sie nun seit fast einem Jahr bei mir im Regal lagen und ich sie nicht direkt überprüfen kann. Ich bringe sie Jan mit und wenn sie noch gehen, dann kann er sich über ein Geschenk freuen!

---

## Beitrag von „JH-W12“ vom 19. Juli 2008 um 13:58

OK, ich sehe schon, mir wird jetzt wohl kollektiv die Touareg-Freundschaft entzogen 

---

## Beitrag von „juma“ vom 19. Juli 2008 um 14:01

Servus,

[Zitat von JH-W12](#)

OK, ich sehe schon, mir wird jetzt wohl kollektiv die Touareg-Freundschaft entzogen



nein, im Gegenteil!  Ich bin ja dankbar darüber, dass Du eventuell einen Fehlkauf eines anderen ausgeschlossen hast. Bei mir liegen die Dinger seit einem Jahr im Regal. Beim Ausbau funktionierten sie auch noch wunderbar, aber jetzt kann ich es nicht garantieren...deswegen lieber so und wenn sie noch gehen hast Du wenigstens noch was davon... 

---

## Beitrag von „abtv6“ vom 19. Juli 2008 um 16:24

Hallo ist es möglich die anzeige auszuschalten  
habe andere felgen montiert

---

## Beitrag von „dlu“ vom 19. Juli 2008 um 19:03

Ja, es ist möglich.

Im MFD auf Reifendruck gehen und ausschalten. Zumindest beim 2005er funktioniert es so.

---

### Beitrag von „juma“ vom 19. Juli 2008 um 19:08

Servus,

[Zitat von abtv6](#)

Hallo ist es möglich die anzeige auszuschalten  
habe andere felgen montiert

zuerst mal herzlich willkommen bei uns im Forum! 😊

Ich hoffe, wir werden noch viel von Dir lesen!

Ja, es ist möglich die Anzeige auszuschalten:

Im Menübaum der MFA:

Im Hauptmenü den Punkt **Reifendruck** auswählen und dann **Sytem ein/aus**.

Das ganze hätte sich übrigens auch in der Bedienungsanleitung gefunden... 😊

---

### Beitrag von „Hessi“ vom 21. August 2009 um 16:15

Hallo zusammen

bin nun auch auf der Suche nach 4 RDK Sensoren!

Hat noch wer welche zu veräussern?

Gruss Frank

---

### **Beitrag von „Sittingbull“ vom 21. August 2009 um 18:43**

[Zitat von Hessi](#)

Hat noch wer welche zu veräussern?

Hallo Frank,

ich hätte zwei Stück über 

Grüße von Stephan 

---

### **Beitrag von „Thanandon“ vom 22. August 2009 um 07:58**

Check doch mal in der Bucht.

Good luck!

---

### **Beitrag von „TouaregV6TDI“ vom 22. August 2009 um 20:19**

[Zitat von juma](#)

Servus,

danke für Deine Warnung...woher kommen die 5 Jahre? Meine Frage der Lebensdauer wurde mit 10-12 Jahren beantwortet...

Ansonsten wären meine nur noch 10 Tage zu gebrauchen, da einer am 29.07.03, der zweite (eingedrückte) am 03.12.03 und der dritte am 18.05.04 gefertigt worden ist...🙄

!

Alles anzeigen

Die Lebensdauer müsste bei 6 Jahren liegen.

Im Serviceheft steht bei den Arbeiten die alle 6 Jahre durchgeführt werden müssen: "Reifendrucksensoren erneuern"

Gruß

Evren

---

### **Beitrag von „T911“ vom 25. August 2009 um 14:07**

Hallo Hessi,

hast eine PN.

T911

---

### **Beitrag von „Hessi“ vom 25. August 2009 um 14:19**

Bin in der Bucht fündig geworden ! Hab mir zur Sicherheit einen Satz aus 2009 gekauft !

Danke allen Anbietern !

---

### **Beitrag von „Thanandon“ vom 25. August 2009 um 14:42**

Super!

Preis als Referenz für andere? Wenn es Dir nichts ausmacht natürlich.



---

**Beitrag von „Hessi“ vom 25. August 2009 um 14:47**

Gerne kein Problem

85€ plus Versand 7 € für vier neue Sensoren inkl Ventile aus 2009 !

Denke mal ein guter Kurs wenn man den Rest so anschaut!

Gruss Frank

---

**Beitrag von „T911“ vom 25. August 2009 um 15:04**

Hallo@all,

habe vier Stück RDK (Sensor + Metallventil) zu "vergeben" aus 09.2005.

Bei Interesse bitte PN an mich.

T911

---

**Beitrag von „tanyol“ vom 13. Februar 2010 um 01:40**

Hallo,

ich brauche auch 4 Stck. neue Sensoren. Wer kann mir auch weiter helfen.

Beste Grüße

---

**Beitrag von „panos9221“ vom 15. Februar 2010 um 07:23**

Habe die 4 Stück von T911 gekauft, 2 waren defekt obwohl sie eigentlich nach Datum noch funktionieren müssten. T911 reagiert auch nicht wenn man ihn anschreibt. Ich hab mir Neue von Beru geholt zum Sonderpreis, hätte ich gleich machen sollen.

---

### **Beitrag von „N2k1“ vom 10. August 2010 um 18:32**

Habe irgendwie keinen passenden Thread gefunden.  
Aber das hier fand ich zu interessant, um es Euch vorzuenthalten.

<http://www.golem.de/1008/77111.html>

.