

DSP Funktion bei Radio DELTA

Beitrag von „Athener“ vom 11. Februar 2004 um 18:11

Bei meinem Radio (Delta ohne Navi) funktioniert die DSP Funktion nicht wie sie sollte.

Laut Manual sollte der Digitaler Sound Prozessor fuenf verschiedenen Klangvarianten bieten, naemlich TALK, LIVE, CONCERT, ARENA und DRIVER. Bei mir sind nur TALK und DRIVER waehlbar. Ich habe alles moegliches ausprobiert- erfolglos. Gestern wurde das Radio ausgebaut und durch neues ersetzt. Wieder nichts. Ich habe in der Werkstatt zwei andere T. ausprobiert, bei dem einen ging's , bei dem anderen nicht.

Ich bin der Meinung es handelt sich um eine Einstellung, nur welche?

Kann mir jemand einen Tipp geben?

Gruesse

Pantelis

Beitrag von „eddy22“ vom 11. Februar 2004 um 21:26

Bei mir gehen auch nur die beiden Einstellungen. Ich glaube, dass die anderen Einstellungen wg. diversen Problemen seit einiger Zeit deaktiviert sind.

Beitrag von „Athener“ vom 12. Februar 2004 um 15:10

Danke Eddy,

ich glaube wir haben schon wieder etwas entdeckt das anders ist als beschrieben (und versprochen), siehe "unabhaengige Lueftungsregelung bei 2C-Climatronic " , "Nickel an der Stosstange" , "Taschenlampe " u.a.

Zufaelligerweise ist aber immer etwas weniger, nie etwas mehr...

Komisch, nicht ?