

# Seitenschutz austauschen

**Beitrag von „slomo2003“ vom 8. Juli 2004 um 23:34**

Hallo,

hat jemand von Euch schon einmal den Seitenschutz unten an den Türen ausgetauscht bzw. die Chromausführung nachgerüstet ?

Kann man das als Nicht-Mechaniker problemlos selber machen?

Danke für die Info & Gruß aus Hamburg

slomo



---

**Beitrag von „rollo68“ vom 9. Juli 2004 um 08:29**

Hallo!

Erst einmal Herzlich Willkommen bei den Touareg-Freunden. 🤝🌍🤝

Die Seitenleisten oder Schutzleisten sind von innen nach außen mit M5x9 mm Torxschrauben befestigt, sollte doch kein problem sein es selbst zu tauschen.

Zur Not können wir uns ja mal Treffen und ich unterstütze Dich dabei. 😄

MFG

Roland 😎

---

**Beitrag von „darkdiver“ vom 9. Juli 2004 um 08:38**

Slomo, ich habe die gestern erst gesehen, 281 EUro ! Alle vier Türen und ein Stück Kotflügel. Was bezahlst du denn ?

Ich habe nur Klips gesehen, gibt es da unterschiedliche Versionen Rollo ?

Grüße  
Eric

---

### **Beitrag von „rollo68“ vom 9. Juli 2004 um 08:58**

Hallo!

[Eric](#)

Ja schon, aber es sind alle von innen nach außen verschraubt.  
Man dreh die Schraube in den Klip und dadurch wird die leiste an der Tür gehalten.

MFG  
Roland

---

### **Beitrag von „slomo2003“ vom 9. Juli 2004 um 10:31**

Hallo,

herzlichen Dank für die Infos und das "warm welcome".

Ich habe schon einige Tage auf der Homepage gestöbert und bin begeistert über die Professionalität und das Engagement aller Teilnehmer insb. der Moderatoren.

Als Touareg-Neuling gibt es da noch viel zu lernen...

Die Seitenschützer in Chrom (4 Türen + 2 Kotflügelstücke) kosten beim "Freundlichen" (Ich hab' den Ausdruck gleich übernommen - nur meiner muß sich den Titel noch verdienen... 😊 ) ca. 280,-.

Den Einbau versuche ich am Wochenende - wenn die Türen nicht mehr zugehen melde ich mich... 😊 .

Für die vom "Freundlichen" veranschlagten Einbaukosten könnte ich mir schon eins der neuen Endrohre bestellen.

Viele Grüße  
slomo

---

**Beitrag von „STOEFF“ vom 23. Dezember 2004 um 12:06**

Hat jemand die Bestellnummern für das Material ?? und wie gross ist der Aufwand des Austausches ????

hats jemand Bilder gemacht ???

Gruss

Stoeffs :baum1: