

Fehlerorgie im Instrumentenbrett

Beitrag von „Hofmayer“ vom 25. August 2007 um 16:55

Bei mir leuchten im Instrumentenbrett folgende Fehlermeldungen auf.

ESP Ausgefallen
Bremsassistent Ausgefallen
Fahrwerkfehler
Bremsbeläge

Die Bremsbeläge sind rundherum samt Sensoren getauscht.

Weiterhin bleibt jedoch die anderen Fehlermeldungen erhalten.

Der 😊 hat gemeint kurze Stecken zum Einkaufen am WE sind noch ok, aber blos nicht auf die Autobahn. Am Montag wird genauer gesucht.

Kennt schon jemand diese Fehlerkombination?

Beitrag von „juma“ vom 25. August 2007 um 20:16

Servus,

[Zitat von Hofmayer](#)

[Fehlermeldungen]

ich schätze Unterspannung in der Batterie... 🤖

Beitrag von „Hofmayer“ vom 26. August 2007 um 15:00

Eher weniger das Fahrzeug wird sehr viel bewegt.
Wäre dann wohl ein defekter Regler der Lichtmaschine.

Beitrag von „Franks“ vom 26. August 2007 um 15:44

nicht unbedingt, es kann auch eine schlechte Masseverbindung zwischen Karosserie und Batterie sein, damit wird der Übergangswiderstand extrem hoch, die beschriebenen Fehler sind die Folge. Bei älteren Baujahren gab es dazu mal so eine Art Rückruf/Modellpflege, bei der ein entsprechendes Verbindungskabel ausgetauscht wurde.

Gruß,

Frank

Beitrag von „Hofmayer“ vom 30. August 2007 um 23:41

Fehler behoben.
Es war der Bremsdrucksensor.

Beitrag von „Porto“ vom 31. August 2007 um 22:23

Ich möchte mal wissen, woher VW seine Sensoren hat. Das hört man ja recht oft, dass Sensoren defekt sind. Bei mir war es ein ABS-Sensor - Reparaturaufwand: 2 Tage.