

## Bilder V6?

**Beitrag von „olek“ vom 5. November 2007 um 22:20**

Hallo,

habe einen V6 (Benziner) Touareg.

Könnte bitte jemand der auch einen ähnlichen Touareg hat Bilder des Motorraums posten?

Ich finde bei meinem könnten div. Blenden und abdeckungen fehlen. Zudem kommt, ist die Motorhaube nicht gedämmt? Dachte das wäre bei so einem Auto Standard.

Vielen Dank für Eure Hilfe !

Gruss,

Olek

---

**Beitrag von „FrankS“ vom 6. November 2007 um 03:26**

Bilder habe ich keine, kann dir aber auch so sagen, dass ab dem Modelljahr 2005 die seitlichen Abdeckungen im Motorraum und die Dämmung der Haube weggefallen sind.

Gruß,

Frank

---

**Beitrag von „TouaregAti“ vom 6. November 2007 um 08:30**

### [Zitat von FrankS](#)

Bilder habe ich keine, kann dir aber auch so sagen, dass ab dem Modelljahr 2005 die seitlichen Abdeckungen im Motorraum und die Dämmung der Haube weggefallen sind.

Hi Frank,

hatte das einen technischen Grund oder war's eine Sparmassnahme? Ist der T danach lauter geworden? 😬

Ciao

Ati

---

### **Beitrag von „EzioS“ vom 6. November 2007 um 09:01**

#### Zitat von Franks

...kann dir aber auch so sagen, dass ab dem Modelljahr 2005 die seitlichen Abdeckungen im Motorraum und die Dämmung der Haube weggefallen sind.....

Bei den Deutschen Diesel Modellen ists ähnlich, da gehts aber erst ab Modelljahr 2006 los - meine ich, bitte korrigieren. In jeden Fall fehlt bei meinem auch ne Menge Plastik.



---

### **Beitrag von „juma“ vom 6. November 2007 um 11:38**

Servus,

#### Zitat von EzioS

Bei den Deutschen Diesel Modellen ists ähnlich, da gehts aber erst ab Modelljahr 2006 los - meine ich, bitte korrigieren. In jeden Fall fehlt bei meinem auch ne Menge Plastik.



...also zumindest die Haubendämmung war bei meinem ersten (Mj 2006) und auch beim zweiten (MJ 2007) dran...

---

### **Beitrag von „EzioS“ vom 6. November 2007 um 12:32**

#### [Zitat von juma](#)

....also zumindest die Haubendämmung war bei meinem ersten (Mj 2006) und auch beim zweiten (MJ 2007) dran...

Hallo Juma,

wie geschrieben, fehlt bei mir ne Menge Plastik.....kein Daemmfilz.



---

### **Beitrag von „olek“ vom 8. November 2007 um 17:41**

Hallo,

danke, dann ist das wohl so in Normal.

Schade, dass bei einem 70T€ Auto an Teilen gespart wird, die Cents kosten...