




Rear Seat Entertainment schaltet ab !

Beitrag von „Kong Racer“ vom 18. November 2007 um 19:55

Liebe Touareg Gemeinde,

ich habe in meinem Dicken RSE verbaut und mein kleiner Sohn nutzt es auch oft. Leider habe ich bisher für ein Problem noch keine Lösung gefunden. Wenn ich das Fahrzeug abstelle, läuft das RSE bzw. die DVD weiter, ist ja auch richtig so. Jetzt steige ich in das Fahrzeug wieder ein und starte den Motor, dann geht das RSE komplett aus und schaltet sich ab. Mein Sohn hat natürlich mal wieder seine wichtigste Stelle im Film verpasst,  das Spektakel habe ich dann anschließend.

Man muss jetzt wieder das RSE System neu anschalten und die ursprüngliche Stelle im Film manuell wieder suchen.  Eigentlich wird das RSE doch über die zweite Batterie im Kofferraum gespeist,  warum wird dann beim Start auch dieser Verbraucher abgeschaltet ?

Nicht dass mich hier jemand falsch versteht, es ist keine Fehlfunktion des Gerätes, dieses ist beim Start des Fahrzeuges sogar beabsichtigt. Was kann man also machen, dass das RSE beim Starten des Dicken nicht abschaltet.

Hat jemand dieses nervige Problem selber beseitigen können, hat jemand einen Tipp.

Gruß 

Niels

Beitrag von „juma“ vom 18. November 2007 um 20:00

Servus,

ich glaube kaum, dass man das abstellen kann. Jedenfalls nicht, ohne dass man in die Kabelage eingreift und das RSE vom normalen Netz nimmt.

Vom System wird jeder für den Start "unnötige" Verbraucher abgeschaltet und dazu gehört nunmal das RSE, genauso wie RNS oder auch Standheizung...



Ist aber auf der anderen Seite auch verständlich, die maximal zur Verfügung stehende Stromstärke für den Startvorgang zur Verfügung zu stellen...

Beitrag von „trewtrew“ vom 18. November 2007 um 20:08

Hallo Kong Racer,

ich kenne so ein ähnliches Problem bei meinem Passat, (mein T kommt erst in zwei Wochen) sobald ich meinen Motor anlasse, und mein Sohn das Radio schon vorher angemacht hat, schaltet es sich auch komplett aus, und man muss es wieder neu anschalten. Das ist ja nicht so ein tragisches Problem wie bei RSE.

Ich glaube das hängt damit zusammen, dass der Motor bei Starten die Batterie stark beansprucht. Und das dann bei Starten des Motors die Batterie nicht ganz leer wird, werden alle zusätzlichen Verbraucher abgeschaltet. 🤖

Gruß Julian

PS: Das ist alles nur eine Theorie:(

Beitrag von „Kong Racer“ vom 18. November 2007 um 20:16

Hallo Uli,

DANKE für die schnelle Antwort. Da hab ich leider schon mit gerechnet, dass man an diesem kleinen Problem nichts ändern kann. Sagen wir mal, wenn die DVD an der letzten Stelle weiter machen würde, macht sie aber leider nicht 😞.

Gruß aus dem Norden 🇩🇪

Niels

Beitrag von „man“ vom 18. November 2007 um 21:08

Zitat von Kong Racer

... Sagen wir mal, wenn die DVD an der letzten Stelle weiter machen würde, macht sie aber leider nicht 😞 .

Gruß aus dem Norden 🇩🇪

Niels

...genau DAS macht aber die dvd in unserem t5. dort ist allerdings ein nachgerüsteter blaupunkt dvp-player verbaut. der geht bei motorstart auch komplett aus - nach einschalten findet er aber die letzte stelle im film von selbst...

hilft dir jetzt nicht viel, dass es bei uns so ist - aber ich glaube da schon an einen defekt in deinem system...

gruß heiko

Beitrag von „Franks“ vom 19. November 2007 um 02:15

Zitat von man

... der geht bei motorstart auch komplett aus - nach einschalten findet er aber die letzte stelle im film von selbst...

das ist eine Funktion, die viele mobile DVD-Spieler bieten, als ich damals einen in meinem Passat nachgeruestet habe, ist mir das in der Beschreibung der technischen Daten der diversen Typen immer wieder untergekommen.

Eigentlich sollte zum Starten ja auch die Hauptbatterie ausreichen (gibt ja genug T mit ohnehin nur einer Batterie), es ware daher prima gewesen, wenn die zweite Batterie auch wahrend des Startens das RSE weiter versorgt und ansonsten vom Netz genommen wird, um weiter versorgte Verbraucher vor Spannungsspitzen zu schuetzen. Sowas in der Art hatte ich mal vor zig Jahren in meinem alten Mercedes eingebaut, zusaetzliche Motorradbatterie, die das Radio

während des Vorglühens und 2 Minuten danach versorgt hat, also immer dann, wenn die Fahrzeugbatterie stark beansprucht wird. Hat bestens funktioniert, allerdings war der TÜV nicht so begeistert, aber dann bin ich einfach aus diesem Hoheitsbereich weggezogen 😄 Beim T und all seiner Elektronik würde ich eine solche Bastelei aber nicht mehr wagen.

Gruss,

Frank

Beitrag von „WILLI65“ vom 19. November 2007 um 10:17

Hallo Kong racer

Wir haben auch den Kong mit RSE, und werden das heute im Laufe des Tages mal testen.

Geben heute Abend Bescheid. 🚗

Gruss

WILLI65

Beitrag von „Kong Racer“ vom 19. November 2007 um 10:58

Hallo Willi65,

da bin ich mal gespannt 🚗 🍷 .

Gruß 🍷

Niels

Beitrag von „Hagen“ vom 19. November 2007 um 17:43

Der 😊 müßte eine Arbeitsanweisung zum umklemmen der RSE auf die zweite Batterie haben. Das Thema hatten wir hier schon einmal. Vielleicht findest Du ja noch etwas über die Suche. Oder frage einfach mal Deinen 😊 . Da sollte was gehen.

Beitrag von „Kong Racer“ vom 19. November 2007 um 19:13

Hallo Hagen,

ich dachte das RSE arbeitet nur mit der zweiten Batterie zusammen ? 🤔 Wenn nicht, sind dann schon Leitungen von der zweiten Batterie zum RSE verlegt ? Dann könnte doch das Problem gelöst werden.:

Gruß 🤖
Niels

Beitrag von „Hagen“ vom 21. November 2007 um 16:28

Ich weiß nicht genau was gemacht werden muss. Aber soll wohl gehen.

Beitrag von „dieselfan“ vom 26. November 2007 um 20:46

[Zitat von man](#)

...genau DAS macht aber die dvd in unserem t5. dort ist allerdings ein nachgerüsteter blaupunkt dvp-player verbaut. der geht bei motorstart auch komplett aus - nach einschalten findet er aber die letzte stelle im film von selbst...

hilft dir jetzt nicht viel, dass es bei uns so ist - aber ich glaube da schon an einen defekt in deinem system...

gruß heiko

Das Abschalten des RSE habe ich auch. Das geschreie der Kinder ist bei mir ebenfalls vorhanden:D .

Gruß Guido