

Linker Aussenspiegel für toten Winkel??

Beitrag von „Paxmann“ vom 17. April 2008 um 09:54

Servus miteinander,

wir sind seit kurzem auch begeisterte Touareg-Besitzer. V6, Baujahr 2005. Macht schon Spass 😄 Vor allem die Luftfederung ist etwas feines...

Jetzt haben wir aber auch festgestellt, das der linke Aussenspiegel den toten Winkel nicht wirklich einsehen lässt. Daraufhin haben wir versucht, einen entsprechenden Spiegel nachzubestellen und haben nach mehreren Anläufen die Info erhalten, dass es für den VW Touareg KEINEN linken konvexen Aussenspiegel gibt, der auch den toten Winkel mit einsehen lässt. Rechts ist es kein Problem, da funktioniert der Spiegel so wie er soll - ist ja auch entsprechend "gebogen".

Ist das tatsächlich so??? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen... 😞

Da wir beheizbare Aussenspiegel haben, fällt ein "aufklebbarer" Spiegel wohl auch aus. Hat jemand eine Idee / Tipp was man machen kann? - Oder ob es doch einen "richtigen" Spiegel für den Touareg gibt?

Merci
Stephan

Beitrag von „Laminaeht“ vom 17. April 2008 um 14:13

Ist der linke außenspiegel denn nicht auch asphärisch gewölbt oder wie das heißt? Kann ab heute leider nicht mehr nachgucken gehen. Der Dicke wurde schon heute abgeholt 😞 Mit freundlichen Grüßen Laminaeht

Beitrag von „Blackhawk“ vom 17. April 2008 um 14:46

[Zitat von Laminaeht](#)

Ist der linke Außenspiegel denn nicht auch asphärisch gewölbt oder wie das heißt?
Kann ab heute leider nicht mehr nachgucken gehen. Der Dicke wurde schon heute
abgeholt 😞 Mit freundlichen Grüßen Laminaeht

Stimmt - der linke Außenspiegel ist asphärisch geschliffen (Serie)

Quelle Wikipedia: bei Außen-Rückspiegeln von KFZ kommen immer häufiger asphärische Spiegel zum Einsatz.

Sie haben den Zweck, den Blickwinkel zu vergrößern, ohne dass das Bild im ebenen Hauptbereich des Spiegels verkleinert oder verzerrt wird,



Beitrag von „Franks“ vom 18. April 2008 um 01:08

Ist aber nicht in allen Märkten Serie, hier in den USA z.B. ist der Spiegel flach.

Vielleicht fährt Paxmann ja einen Re-Import?

Gruß, Frank

Beitrag von „dschlei“ vom 18. April 2008 um 01:10

[Zitat von Blackhawk](#)

Stimmt - der linke Außenspiegel ist asphärisch geschliffen (Serie)

Quelle Wikipedia: bei Außen-Rückspiegeln von KFZ kommen immer häufiger asphärische Spiegel zum Einsatz.

Sie haben den Zweck, den Blickwinkel zu vergrößern, ohne dass das Bild im ebenen Hauptbereich des Spiegels verkleinert oder verzerrt wird,



Das gilt aber nicht fuer die USA, da ist nur der rechte Speigel gewoelbt!

Da war der Frank schon wieder mal schneller, obwohl Wisconsin naeher an Deutschland liegt als Texas!

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 18. April 2008 um 13:58

[Zitat von dschlei](#)

Das gilt aber nicht fuer die USA, da ist nur der rechte Speigel gewoelbt!

Da war der Frank schon wieder mal schneller, obwohl Wisconsin naeher an Deutschland liegt als Texas!

Schau an!

Wieder etwas gelernt, falls man dann doch mal?

Gruß

Beitrag von „Blackhawk“ vom 18. April 2008 um 14:00

[Zitat von dschlei](#)

Das gilt aber nicht fuer die USA, da ist nur der rechte Speigel gewoelbt!

Da war der Frank schon wieder mal schneller, obwohl Wisconsin naeher an Deutschland liegt als Texas!

Und ich hab immer geglaubt, das die USA-Version kompletter ist als unsere
Man lernt halt nie aus



Beitrag von „FrankS“ vom 18. April 2008 um 17:30

[Zitat von Blackhawk](#)

..das die USA-Version kompletter ist als unsere...

Ist sie im Grunde auch, viele Dinge, die in Deutschland oder Österreich auf der Aufpreisliste stehen, sind hier schon Serie oder in wenigen Paketen zusammen gefasst.

Es gibt aber ein paar Sachen, die sind ‚ab Werk‘ gar nicht lieferbar.

Dazu gehört der asphärische Außenspiegel, der Deckel auf dem Fach in der Mitte des Armaturenbretts oder – seit dem Modelljahr 2007 – die Scheinwerferwaschanlage, die es jetzt auch nicht mehr bei Xenons gibt. Auch der Henkel ist aktuell nicht mehr lieferbar, gibt nur noch die Reling, auch Nappaleder wurde gestrichen, Crickett ist nun Standard.

Gruß

Frank