

# Pfeifendes Geräusch im unterem Geschwindigkeitsbereich

**Beitrag von „touareg\_kid“ vom 15. Juni 2008 um 19:28**

Hallo liebe TF,

folgendes problem: Wenn der Touareg angemacht wird, pfeift er (ich denke mal das getriebe - automatik, oder die servolenkung) im unteren geschwindigkeitsbereich (ca. bis 60 km/h. Dann verstummt es. Erster Verdacht: Zu geringer Druck beim Hydrauliköl. Könnt ihr mir weiterhelfen, oder habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht?

---

**Beitrag von „Arndt“ vom 15. Juni 2008 um 20:00**

Wird das Geräusch beim Lenken lauter? Wenn ja, dann ist es evtl. die Servopumpe.

---

**Beitrag von „touareg\_kid“ vom 15. Juni 2008 um 20:09**

ja, da hast du recht. Ist mir noch gar nicht so genau aufgefallen. Kann man selbst nachschauen, ob es an der servopumpe liegt, oder hilft da nur noch die werkstatt??

---

**Beitrag von „Arndt“ vom 15. Juni 2008 um 20:14**

[Zitat von touareg\\_kid](#)

ja, da hast du recht. Ist mir noch gar nicht so genau aufgefallen. Kann man selbst nachschauen, ob es an der servopumpe liegt, oder hilft da nur noch die werkstatt??

Die Servopumpe sitzt vorne rechts vor dem Motor. Wenn Du da Flüssigkeit austreten siehst, dann ist sie es. Man bemerkt aber ganz deutliche Geräusche, die vor allem beim Lenken im

Stand immer lauter werden.

---

### **Beitrag von „touareg\_kid“ vom 15. Juni 2008 um 20:16**

#### [Zitat von Arndt](#)

Die Servopumpe sitzt vorne rechts vor dem Motor. Wenn Du da Flüssigkeit austreten siehst, dann ist sie es. Man bemerkt aber ganz deutliche Geräusche, die vor allem beim Lenken im Stand immer lauter werden.

OK, werde ich morgen mal nachschauen, heute aber nicht mehr. War gestern ein langer Abend. Aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Hilfe, du kriegst dann morgen bescheid!

---

### **Beitrag von „touareg\_kid“ vom 17. Juni 2008 um 17:05**

@ All: Nix wars mit der Servopumpe!

Das pfeiffen wird beim Lenken nicht wesentlich lauter.

ABER: Das pfeifen ist wie schon gesagt nur im unterem Geschwindigkeitsbereich und was wir neu rausgefunden haben: Der T pfeift nur, wenn er kalt ist. Ist er eingefahren, hört es wieder auf.

Hoffe trotzdem auf neue Lösungen. 🤔

---

### **Beitrag von „Quax“ vom 18. Juni 2008 um 21:48**

Hallo

Weiß leider nicht wo genau die Lichtmaschine sitzt. Könnte vielleicht ein Lager sein das bei erwärmung wieder ruhig läuft. Bitte mal im stand laufen lassen und leicht Gasgeben, Steigt das Pfeifen mit der Drehzahl?

Gruß Quax

Ps. Ist nur eine Vermutung. Hatte das mal bei einem früheren Auto. 🤔

---

## Beitrag von „touareg\_kid“ vom 30. Juni 2008 um 14:42

OK, der 😊 hat die Problemzone gefunden und repariert:  
Der Schlauch vom Hydrauliköl war leicht undicht (wie vermutet). Nun wieder alles ok.:)  
Hattet ihr damit auch schon probleme??