

Scheinwerfer

Beitrag von „green_pl“ vom 19. Juli 2008 um 22:53

Hi all,

Ich habe die Problemen mit dem Scheinwerfer. Meinen T verliert sehr viele Wischwasser. Ich habe bemerkt, dass der Ablauf von der Scheinwerferanlage ist. Kann ich etwas machen, oder ich muss nur die ganze Teil wechseln?

BG

Beitrag von „salvatore“ vom 26. Juli 2008 um 09:44

[Zitat von green_pl](#)

Hi all,

Ich habe die Problemen mit dem Scheinwerfer. Meinen T verliert sehr viele Wischwasser. Ich habe bemerkt, dass der Ablauf von der Scheinwerferanlage ist. Kann ich etwas machen, oder ich muss nur die ganze Teil wechseln?

BG

Hallo,

hatte meinen T diese Woche beim 😊 weil ein "Zylinder der Scheinwerferwaschanlage" undicht wurde. Bislam hab ich noch nicht herausgefunden, was er damit gemeint hat...
Aber ich hatte jeden Morgen eine Pfütze unter dem linken Scheinwerfer.

Jetzt ist wieder alles trocken.



Beitrag von „FrankS“ vom 26. Juli 2008 um 15:45

Die beiden Wasserwerfer der Scheinwerferreinigungsanlage werden ja durch den Wasserdruck bei Betrieb der Anlage ausgefahren, die Anlage steht also sozusagen immer unter Wasser und wenn die Pumpe den entsprechenden Druck liefert, wird gewaschen.

Wenn nun diese Wasserwerfer- Zylinder undicht sind, kann Waschwasser auch ohne entsprechenden Druck rauströpfeln und man hat eine Pfütze unter dem Auto.

Gruß

Frank

Beitrag von „jenso“ vom 29. Juli 2008 um 12:44

Scheint ein beliebtes Problem zu sein. Habe deswegen auch einen Termin in der Werkstatt. Ist zum Glück noch während der Garantie.

Gruß aus der Domstadt

Jenso

Beitrag von „salvatore“ vom 30. Juli 2008 um 17:51

[Zitat von salvatore](#)

Hallo,

hatte meinen T diese Woche beim 😊 weil ein "Zylinder der Scheinwerferwaschanlage" undicht wurde. Bislang hab ich noch nicht herausgefunden, was er damit gemeint hat....

Aber ich hatte jeden Morgen eine Pfütze unter dem linken Scheinwerfer.

Jetzt ist wieder alles trocken.

Alles anzeigen

Update:

habe gestern die Rechnung erhalten. Obwohl ich seit Mai aus der Garantie bin, wurden 70% der Kosten auf Gewährleistung/Kulanz übernommen.

Blieben für mich "nur" mehr € 91,-

