

# Gepäcknetz nachrüstbar?

**Beitrag von „Gijay“ vom 18. August 2008 um 17:25**

Hi,

überlege mir einen 5 Monate alten Touareg zu kaufen. Leider hat er kein Gepäcknetz lt. Ausstattungsliste. Hat einer von Euch einen Touareg "ohne" neu gekauft und kann mir sagen, ob die Halterungen im Kofferraum bzw. Himmel trotzdem vorhanden sind?

Herzliche Grüße  
Gijay

---

**Beitrag von „Sittingbull“ vom 18. August 2008 um 18:27**

Hallo Gijay,

die Halterungen im Dachhimmel sind normalerweise vorhanden. Was allerdings fehlt, ist die untere Befestigung für den Kasten in der Seitenwand.

Grüße von Stephan 🤖

---

**Beitrag von „Michael67“ vom 18. August 2008 um 18:38**

Hallo Stephan

Weißt Du zufällig ob es diese Halterungen einzeln gibt?

Mein 😊 hat bei VW vor gut 4 Monaten per Mail eine Anfrage gestellt, jedoch bis heute keine Antwort erhalten 🤖

Ich suche diese Halterungen ja auch schon länger.

Gruß Michael

---

### **Beitrag von „Sittingbull“ vom 18. August 2008 um 22:00**

[Zitat von Michael67](#)

Weißt Du zufällig ob es diese Halterungen einzeln gibt?

Hallo Michael,

dazu kann ich leider nichts sagen, vielleicht kann *Blackhawk* da weiterhelfen.

Grüße von Stephan 

---

### **Beitrag von „Michael67“ vom 18. August 2008 um 22:12**

Hallo Stephan

Danke für den Tip.

Vielleicht meldet *Blackhawk* sich mal,  
Ansonsten werde ich Ihn mal per PN fragen.

Nochmals vielen Dank

Gruß Michael

---

### **Beitrag von „Blackhawk“ vom 19. August 2008 um 14:01**

[Zitat von Michael67](#)

Hallo Stephan

Danke für den Tip.  
Vielleicht meldet *Blackhawk* sich mal,  
Ansonsten werde ich Ihn mal per PN fragen.

Nochmals vielen Dank

Gruß Michael

Alles anzeigen

Hallo Michael,

Du brauchst vermutlich mal Pos. 5, 6, 7, 9 10 in der beiliegenden Zeichnung

Nr 5 li 7L6 861 471 A

Nr 5 re 7L6 861 472 A

Nr 6 2x N 909 997 01

Nr 7 6x N 908 233 01

Nr 9 li 7L6 867 777 B 9B9

Nr 9 re 7L6 867 778 B 9B9

Nr 10 2x N 105 599 01



---

### Beitrag von „Michael67“ vom 19. August 2008 um 14:11

Hallo Günter

Vielen vielen Dank für Deine Bemühungen.  
Jetzt weiß ich endlich daß es die Teile gibt,und ich  
Diese auch bestellen kann.Werde demnächst beim 😊  
vorbeischaun und dem berichten,daß es hier schnellere Infos  
gibt als bei VW 🤖.

Nochmals herzlichen Dank.

Gruß Michael

---

### **Beitrag von „Blackhawk“ vom 19. August 2008 um 14:32**

[Zitat von Michael67](#)

Nochmals herzlichen Dank.

Gruß Michael

Gerne geschehen 😊

Nicht umsonst hab ich den Spitznamen 😄



### **Beitrag von „EzioS“ vom 19. August 2008 um 15:10**

[Zitat von Blackhawk](#)

...den Spitznamen....

Ohhhhhh, Guenter!!!



## Beitrag von „Michael67“ vom 6. Oktober 2008 um 22:20

Hallo

Also nach ein paar Wochen kann ich Vollzug melden.

Dank Günter hab ich die Teile beim Freundlichen bestellt und eingebaut.

Als ich die beiden Konsolen (im Bild Nr.5 re & li) zu sehen bekam erschreck ich erst mal,da diese Teile ziemlich mächtig sind.Aber Diese paßten dann doch unter der Seitenverkleidung hinten im Kofferraum.Nach ca.2 Std war es dann Geschichte und ich kann mein Gepäcknetz einrasten lassen.

Gruß Michael

---

## Beitrag von „brandl“ vom 6. Februar 2009 um 00:05

### [Zitat von Blackhawk](#)

Hallo Michael,

Du brauchst vermutlich mal Pos. 5, 6, 7, 9 10 in der beiliegenden Zeichnung

Nr 5 li 7L6 861 471 A

Nr 5 re 7L6 861 472 A

Nr 6 2x N 909 997 01

Nr 7 6x N 908 233 01

Nr 9 li 7L6 867 777 B 9B9

Nr 9 re 7L6 867 778 B 9B9

Nr 10 2x N 105 599 01



Alles anzeigen

Hallo Blackhawk !

Toll das es eute gibt die sich auskennen !

Ich habe ein ähnliches ev.sogar das selbe Problem. Ich kaufe mir gerade einen Touareg V6 (Schaumraumfahrzeug). Der Haken dabei ist es fehlt das Netz. Der Verkäufer sagt "gibts nicht". Ich sage glaube nicht undfinde Deine fantastischen Ausführungen.

Nun sehe ich aberdas in Deinem .pdf steht "Modell 2005".  
Weist Du gibts das auch für das Modell 2008 ????

Besten Dank schon jetzt für Deine Hilfe.

Ig aus Wien

Gerald

---

### **Beitrag von „macko“ vom 17. April 2009 um 23:09**

Hallo,  
hätte gleiches Problem. Der von mir ausgesuchte T-Reg hat auch kein Gepäcknetz und auch keine Ösen im Dachhimmel. Kann man das alles problemlos nachrüsten?

Danke und Gruss  
macko

---

### **Beitrag von „macko“ vom 6. Mai 2009 um 22:55**

\*schubs\*

Hi,  
hab leider noch keine Antwort bekommen.  
Hat schonmal jemand die Dachösen nachgerüstet, wenn der Dachhimmel durchgehend (sprich ohne Aussparung) ist?  
Gibts eigentlich verschieden breite Trennnetzconsolen? Hab das was gelesen, dass da jemand von seinem R5 das Netz in den neuen V6 bauen wollte, dies dann aber zu schmal war...

Thanks for help!  
gruss  
marco

---

### Beitrag von „LittlePhatty“ vom 13. Oktober 2009 um 11:41

Hi zusammen,  
mein ausgeguckter T-Reg hat auch leider kein Trennnetz. Das ist der einzige Punkt, weshalb ich beim Kauf noch zögere.  
Die Halterungen im Dachhimmel sind nicht vorhanden.  
Gibt es dafür eine Lösung? Können die Halter seriengerecht an der Karosserie befestigt werden?  
Danke und Grüße, Micha

---

### Beitrag von „Arndt“ vom 13. Oktober 2009 um 11:52

#### [Zitat von LittlePhatty](#)

Hi zusammen,  
mein ausgeguckter T-Reg hat auch leider kein Trennnetz. Das ist der einzige Punkt, weshalb ich beim Kauf noch zögere.  
Die Halterungen im Dachhimmel sind nicht vorhanden.  
Gibt es dafür eine Lösung? Können die Halter seriengerecht an der Karosserie befestigt werden?  
Danke und Grüße, Micha

Hat er denn die Aussparungen in den Seitenteilen hinter den Sitzen (unterhalb der Kofferraumabdeckung) und die beiden Schienen auf den Sitzrückenlehnen? Die wurden nämlich auch oft eingespart.

---

### Beitrag von „LittlePhatty“ vom 13. Oktober 2009 um 11:56

Ich habe ja das Fahrzeug noch nicht - müsste nochmals nachschauen bzw. erfragen.  
Hier auf dem Bild sieht es so aus, als ob die Aussparungen auch fehlen.

Falls es mit dem Gepäcknetz nicht klappt - geht eigentlich das VW eigene Trenngitter rein - ohne die Vorbereitungen für das Netz?

---

## Beitrag von „wolve“ vom 13. Oktober 2009 um 13:33

### [Zitat von LittlePhatty](#)

Ich ...Hier auf dem Bild sieht es so aus, als ob die Aussparungen auch fehlen...

Für mich sieht das auf dem Bild so aus, als wären die notwendigen Aussparungen für das Trennnetz vorhanden.

Bleibt also nur noch die Frage nach dem Vorhandensein der Einhängenvorrichtung im Fhz-Himmel.

Möglicherweise wurde der abgebildete T-Reg mit Trennnetz ausgeliefert, welches aber noch im Keller / in der Garage des Vorbesitzers liegt...

Grüße,  
Klaus

---

## Beitrag von „LittlePhatty“ vom 13. Oktober 2009 um 13:35

Hi Klaus,

leider nicht, der hat definitiv nicht die Einhängeösen im Dach. Der Werkstattmensch hat schon ausgiebig "gefühlt". Unter dem Dachhimmel ist nichts zu spüren.

Gruß, Michael

---

## Beitrag von „Arndt“ vom 13. Oktober 2009 um 13:41

### [Zitat von LittlePhatty](#)

Hier auf dem Bild sieht es so aus, als ob die Aussparungen auch fehlen.

Die Aussparungen sind da. Die Ösen im Dach sind durch Klappen verschlossen. Einfach mal neben den Griffen im Himmel suchen.



---

## Beitrag von „LittlePhatty“ vom 13. Oktober 2009 um 13:45

Bist du wirklich sicher, Arndt, dass Ösen im Dach grundsätzlich vorhanden sind?  
Das Fahrzeug steht leider 550km von mir weg - kann (noch) nicht selber nachsehen.  
Der gebrauchtwagenverkäufer hat mit dem Werkstattmenschen geschaut und laut denen ist da nichts zu finden.

PS: habe gerade nochmals nachgedacht - die Aussparungen im Dach können nicht bei den Griffen liegen. Dann wären die Griffe im Fond ja hinter den Kopfstützen.  
Bist du wirklich sicher?

---

## Beitrag von „Arndt“ vom 13. Oktober 2009 um 14:38

### [Zitat von LittlePhatty](#)

habe gerade nochmals nachgedacht - die Aussparungen im Dach können nicht bei den Griffen liegen. Dann wären die Griffe im Fond ja hinter den Kopfstützen.

Ich habe gerade nochmal nachgeschaut.

- Die hinteren Ösen liegen direkt über der Rücksitzlehne. Diese Ösen sind offen.
- Die vorderen Ösen liegen vor den hinteren Einstiegsleuchten - in Fahrtrichtung gesehen - und sind mit einer Klappe verschlossen.

Aber mal im Ernst:

Da will doch einer sein Auto im Wert von mehreren 10.000 Euro verkaufen. Bitte ihn doch einfach davon Bilder zu machen und Dir diese zu senden. Wenn er nicht mag, dann ist er der falsche Verkäufer für Dich.

---

## Beitrag von „juma“ vom 13. Oktober 2009 um 17:41

Servus,

hat der Dicke einen Alcantara-Dachhimmel? Wenn ja, dann hat er keine Halterungen für das Trennnetz...ob die einer mit diesem Ausstattungsfeature schon mal nachgerüstet hat ist mir aber nicht bekannt.

---

### **Beitrag von „LittlePhatty“ vom 13. Oktober 2009 um 17:43**

Nein, Uli, der hat kein Alcantara-Himmel.

---

### **Beitrag von „macko“ vom 13. Oktober 2009 um 21:47**

Hi,

da kann ich Dir helfen. Ich hatte genau das gleiche Problem.

Es sind nur die vorderen Ösen vorhanden, sprich die bei der Beleuchtung hinter den Vordersitzen. Um das Trennnetz da einzuhängen, brauchst du die Schienen an den Rücksitzen. Die hab ich auch nicht nachgerüstet, wenngleich dies auch problemlos möglich wäre. Einfach Rücksitzlehnenbezug aufschneiden und die Schienen einschrauben.

So, nun zu hinten:

Im Dach selbst (Blech) sind die Gewindebolzen immer verschweißt, d.h. du kannst dir die Dachösen als Ersatzteile kaufen, den Himmel ausschneiden und die Ösen einfach einschrauben. Dazu musst du die Verkleidung am hintern Ende des Dachhimmels nach unten abziehen, die D-Säulen Verkleidung abziehen und den Himmel am hinteren Ende ausklipsen, damit er sich etwas absenkt.

Des weiteren sind für das Trennnetz selbst die Halter unter die seitlichen Verkleidungen zu schrauben, was bedeutet, dass diese Verkleidungen komplett auszubauen sind. Das bedeutet wiederum, C-Säulen Verkleidung ausbauen, Rücksitzlehne ausbauen, Kofferraumboden ausbauen.... Es wird aufwendig, ist aber ohne weiteres machbar.

Ich hab das Ganze gleich mit gemacht, als ich das Chrompaket um die Fenster nachgerüstet habe und da die Fenster im Gepäckraum gewechselt habe...

Das Trennnetz selbst habe ich in Ebay von nem VW Händler für 75 Euro bekommen, was echt billig war.

So, wenn du noch Fragen hast, nur zu...:D

Bilder habe ich zwar auch davon, leider habe ich die auf dem Netbook hier in der Slowakei nicht dabei. Kann ich aber nachreichen....

Grüsse,  
Marco

---

### **Beitrag von „juma“ vom 13. Oktober 2009 um 21:57**

Servus,

[Zitat von macko](#)

[...]Bilder habe ich zwar auch davon, leider habe ich die auf dem Netbook hier in der Slowakei nicht dabei. Kann ich aber nachreichen....

wir bitten darum! 

---

### **Beitrag von „macko“ vom 13. Oktober 2009 um 21:59**

Klar Uli.

Wenn ihr wollt, vielleicht sogar ne EBA? Wird die Abteilung mit den EBA´s ausgebaut? Vllt mit einheitlichem Layout (TF Banner/Kopfzeile)??

gruss  
marco

---

### **Beitrag von „LittlePhatty“ vom 13. Oktober 2009 um 22:14**

Whow Marco,

super! Das wollte ich hören - dann wird es doch etwas mit genau dem Wägelchen, welches ich mir ausgesucht habe.

Und da sind wirklich hinter den vorderen Sitzen die Halterungen im Himmel? Wozu soll das gut sein, wenn hinten keine verbaut wurden und auch kein Netz installiert ist? Dann muß ich morgen meinen Händler fragen, ob da auch in diesem Fahrzeug die Halterungen vorhanden sind - hinten sind ja keine gewesen und ich bräuchte die eh nur für das Netz hinter dem Fahrer-/Beifahrersitz.

Ja, bitte poste die Bilder. 📷📷

Grüße, Michael

---

### Beitrag von „macko“ vom 13. Oktober 2009 um 22:36

Na dann wird es ja richtig easy für Dich. In der Dachhimmelbeleuchtung Fond ist halt immer vorne die Abdeckkappe dabei, die die darunterliegende Öse versteckt (Sonderfahrzeuge und Alcantara mal ausgenommen, hab ich keine Erfahrung).

Auf den Rückseiten der rechten Rücksitzlehne wirst du beim Draufklopfen an den entsprechenden Stellen Plastikabdeckungen unter dem Bezug hören können. Dort sind normal die Schienen verschraubt, die als Ersatzteil zu beziehen sind (glaub unter 10 Euro das Stück). Bezug aufschneiden, Abdeckungen raus und Schienen einschrauben. Hab ich zwar noch nicht bei mir gemacht, bin mir aber zu 99Prozent sicher, dass es geht. Ist ja mit dem Skisack genauso. Das Loch ist auch schon drin, aber ne massive Plastikabdeckung drüber....

Leider brauche ich halt das Netz zu 99,9 Prozent hinter den Rücksitzen, weshalb ich die "große Installation" fahren musste....

Und schau mal hier: <http://cgi.ebay.de/VW-Original-Tr...id=p3286.c0.m14>

gruss  
marco

---

### Beitrag von „wolve“ vom 13. Oktober 2009 um 23:44

### [Zitat von juma](#)

...hat der Dicke einen Alcantara-Dachhimmel? Wenn ja, dann hat er keine Halterungen für das Trennnetz...

Habe Alcantara und auch die Ösen über der Fond-Sitzbanklehne - Trennnetz ab Werk. Jedoch definitiv keine verdeckten Ösen im Bereich der Fondleuchten. Mir ist es demnach zwar möglich, das Trennnetz bei aufgestellten Rücksitzlehnen einhängen, nicht aber bei umgelegter Lehne.

Kann mit dem Umstand aufgrund meiner Passats aber gut leben... Die schlucken auch längeres Stückgut (ca. 180cm +/- ein paar Zerquetschte) als der T-Reg, und haben keine empfindlichen Lederoberflächen 😊

Grüße,  
Klaus

---

### **Beitrag von „LittlePhatty“ vom 14. Oktober 2009 um 10:34**

Hi zusammen,  
ich habe das Bild des Händlers nun einmal genauer betrachtet - könnt ihr da eine Halterungsabdeckung neben der Lampe erkennen?  
Ich leider nicht 😞  
Gruß, Micha

---

### **Beitrag von „Arndt“ vom 14. Oktober 2009 um 12:44**

#### [Zitat von LittlePhatty](#)

könnt ihr da eine Halterungsabdeckung neben der Lampe erkennen?

Nee, leider nicht. Das liegt aber daran weil es absolut unscharf ist.

## Beitrag von „LittlePhatty“ vom 14. Oktober 2009 um 18:02

So, ich habe gerade Antworten erhalten:

- 1) VW bietet keine Nachrüstung an (war mir klar)
- 2) Fahrzeuge (scheinbar irgendwann seit GP, dieser T-Reg ist ein Jahreswagen) ohne Netze ab Werk haben keine Vorrichtungen im Himmel und an der Karosserie mehr (keine Gewinde o.ä.)

Punkt 1) wurde ausgiebig mit VW diskutiert

Punkt 2) wurde von der Werkstatt geprüft und auf den Fotos ist die Abdeckung auch nicht zu sehen

Letztendlich werde ich das Fahrzeug nicht nehmen - hatte auch keine Telefonanbindung

Ich werde nun weiter suchen.

Gruß, Michael

---

## Beitrag von „simon\_75“ vom 2. September 2011 um 08:55

Hi,

ich habe mich auch über die Nachrüstung Gepäcknetz gemacht und die folgenden Teile beim 😊 bestellt:

### [Zitat von Blackhawk](#)

Nr 5 li 7L6 861 471 A  
Nr 5 re 7L6 861 472 A  
Nr 6 2x N 909 997 01  
Nr 7 6x N 908 233 01  
Nr 9 li 7L6 867 777 B 9B9  
Nr 9 re 7L6 867 778 B 9B9  
Nr 10 2x N 105 599 01

Alles anzeigen

ist echt mal wieder happig, was VW da verlangt. Zusammen incl. Märchensteuer 95€ 😞

Die Lagerböcke 7L6 867 777/8 liegen bei ca. 25€, die Konsolen 7L6 861 471/2 bei 17€ jeweils brutto.

Bin sehr gespannt, wie der Einbau klappt...

Gruss,

Simon

PS: Bilder der Teile mache ich noch...

---

### **Beitrag von „simon\_75“ vom 6. September 2011 um 09:06**

so hier nun die versprochenen Bilder: Konsole plus Lagerbock (rechte Seite aus der Sicht von hinten) - Zustand vor dem Einbau (rechts) - und nach dem Einbau (links). Wie die Konsole ohne Abdeckung aussieht kann ich leider nicht gut festhalten, da ich die Seitenwände nur gelockert, aber nicht ausgebaut habe...

Gruss,

Simon

[Konsole.jpg](#) [CIMG0495.jpg](#) [CIMG0494.jpg](#)

---

### **Beitrag von „Anderl.45“ vom 3. Juli 2013 um 11:26**

Hallo Leuts,

ich habe mit ein original ausziehbares Trenngitter für meinen Dicken gekauft.

Jetzt fehlen mir die Ösen im Dachhimmel und wo man die genau anbringt.

Unter dem Dachhimmel soll es ja schon vorbereitete Gewinde für die Ösen geben.

Ich war gerade beim Freundlichen, aber der kann mir nur die Ösen bestellen und meinte dass das Anbringen ein Riesenaufwand zu seinen scheint.

Da der gesamte Himmel runter muß. Ist das so? Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht oder war vor ähnlichem Problem gestanden?

Evtl. kann mir jemand da Hilfestellung geben. Messpunkte, Fotos oder dergleichen.

Gruß Anderl.45

---

## Beitrag von „coala“ vom 3. Juli 2013 um 11:42

[Zitat von Anderl.45](#)

Hallo Leuts,  
ich habe mit ein original ausziehbares Trenngitter für meinen Dicken gekauft.  
Jetzt fehlen mir die Ösen im Dachhimmel und wo man die genau anbringt. [...]

Servus,

da es hierzu bereits einen Thread gibt habe ich dein Thema mit diesem zusammengeführt. Hier solltest du eigentlich alles finden. Ansonsten kennt sich auch User/Moderator *macko* aus, der hat das bei seinem Fahrzeug schon (erfolgreich) nachgerüstet.

Grüße  
Robert

---

## Beitrag von „macko“ vom 3. Juli 2013 um 16:31

Hallo Robert,  
aber pssst was Du beim Treffen in Ingolstadt gesehen hast... 😊

Hallo Anderl,

also ich würde sagen, dass die Gewindebuchsen zu 99% im Dachhimmel verschweißt sind. Kannst Du aber ganz leicht kontrollieren, wenn du den Dachhimmelabschluss zur Heckklappe hin runterklipst und den Dachhimmel hinten etwas nach unten ziehst. Vorsicht, nicht abknicken.

Nimm ne gute/dünne Taschenlampe und leuchte in Richtung C-Säule. Ich konnte die Gewindebuchsen dann im Dach erkennen und mit dem Nachrüsten beginnen.

Wenn Du es absolut sauber gearbeitet haben willst, kommst Du um einen neuen Himmel mit den bereits fertigen Löchern nicht herum!

Alternativ kannst Du die Löcher für die Befestigungsösen auch selbst reinschneiden, es wird aber optisch vermutlich keine 100% Lösung, da sowohl der Metallhalter als auch der dazugehörige Plastikrahmen 3D mäßig verschoben und schief sind... Zum Finden der passenden Stelle am Besten vom Kofferraum her zwischen Dach und Himmel sehen und vorne



an vermuteter Stelle Druck ausüben. Dann ein kleines Loch in den Himmel bohren und von dort aus ganz langsam weiterarbeiten/ausschneiden, bis der Halter verschraubt werden kann.

Gruss  
Marco

---

### Beitrag von „coala“ vom 3. Juli 2013 um 17:11

#### Zitat von macko

Hallo Robert,  
aber pssst was Du beim Treffen in Ingolstadt gesehen hast... 😄 [...]

[OT]Servus Marco,

habe sogar extra "*erfolgreich nachgerüstet*" geschrieben 😄 Dumm, dass es hier keinen Smiley für ein...äh...Messer, eine Axt oder Säge gibt 🗡️ [/OT]

Grüße  
Robert

---

### Beitrag von „Bertoso“ vom 12. Februar 2014 um 19:06

Auch dieses Thema ist zwar schon alt, aber habe alle Bilder betrachtet und alles gelesen und mir erschließt sich trotzdem eines noch nicht:

Ich hatte meinen T als Gebrauchtwagen gekauft. Es ist die übliche Laderaumabdeckung vorhanden. Alle Ösen am Himmel sowie "unter" der Laderaumabdeckung sind vorhanden. Scheint also mal ein Trenn-Netz drin gewesen zu sein. Kann man denn beide Teile zusammen verwenden? Also Laderaumabdeckung und Netz? Gibt es zwischen den Facelift ab 2007 und dem T davor Unterschiede in den Netzen bzw. Halterungen?

Grüße Robert.

---

### Beitrag von „macko“ vom 13. Februar 2014 um 02:57

Hallo Robert,

ja, Trennnetzrollo und Laderaumrollo können gleichzeitig verwendet werden. Wenn Du den Laderaumrollo rausnimmst, müsstest Du unter den seitlichen Halterungen weitere Halterungen für das Trennnetz sehen (siehe Beitrag #34). Dieses wird zuerst von oben dort eingerastet, danach wird der Laderaumrollo eingerastet.

Meines Wissen passen beide Sachen für alle Baujahre 02-10.

Gruss  
Marco

---

### **Beitrag von „Bertoso“ vom 13. Februar 2014 um 07:31**

Ah, ok. Ich habe nämlich so eine schwarze Plastikhalterung in der "leeren" Führung. Und die Laderaumabdeckung hat hinten so eine magnetische Abdeckung. Die wird sicherlich hoch geklappt dann?!

Also nun noch günstig so ein Netz kaufen. Habe ein Angebot von 50€ plus Versand. Finde ich gut.

Danke, und Grüße Robert.

---

### **Beitrag von „Wilieecoyote78“ vom 13. Februar 2014 um 11:45**

#### [Zitat von Bertoso](#)

Habe ein Angebot von 50€ plus Versand. Finde ich gut.

Preis ist gut 😊. Neupreis ca. €440. Bei E... so um die €100.

---

### **Beitrag von „posiilgi“ vom 13. Februar 2014 um 11:53**

Hallo,

Ich habe meins für 25€ im Netz gefunden...Der Verkäufer wusste offensichtlich nicht was er da hatte, bzw. für welches Fahrzeug...Gefunden habe ich es über die Suche der Teilenummer, nicht über die Beschreibung...Aber 50€ ist auch ein guter Preis, normal waren in der Bucht nur Angebote um die 150€ zu finden...

Gruß Christian

---

### **Beitrag von „Bertoso“ vom 13. Februar 2014 um 13:11**

Hast du zufällig die Teilenummer?

---

### **Beitrag von „Wilieecoyote78“ vom 13. Februar 2014 um 14:50**

716861691d

---

### **Beitrag von „Bertoso“ vom 13. Februar 2014 um 17:08**

Danke!!

Grüße, Robert.

---

### **Beitrag von „Hannes H.“ vom 18. April 2014 um 12:12**

Nachdem ich auch mit dem Gedanken spiele, ein Trenngitter bei meinem Dicken nachzurüsten, habe ich dafür leider schlechte Vorraussetzungen: Eigentlich benötige ich es nur bei umgeklappter Sitzbank. Hat da jemand ein Bild, wie das oben am Dach eingehängt wird bzw. wie der Haken aussieht (finde bei mir am Dach leider nichts).

Dazu die Frage ob ich hinter der Sitzbank die Konsole überhaupt nachrüsten muss? Wird das Rollo nicht an der Sitzbank eingehängt, wozu ist dann noch diese Konsole?

MfG

Hannes

---

### **Beitrag von „macko“ vom 21. April 2014 um 23:00**

Servus,

die Konsole musst Du dann nicht nachrüsten.

Vorne wird das Netz oben an den äußeren Innenleuchten eingehängt (kleine Klappe am Ende der Leuchte). D.h. Leuchte tauschen, Gewindeaufnahme müsste im Dach verschweißt sein.

Unten wird die Trennwandkassette auf die umgeklappten Rücksitzlehnen eingeschoben. Unter dem Bezugsstoff kann mal Blindkappen fühlen, diese entfernen und die Halter einschrauben. Schau mal im Teilekatalog...

Gruss

Marco

---

### **Beitrag von „Hannes H.“ vom 22. April 2014 um 06:51**

#### [Zitat von macko](#)

Servus,

die Konsole musst Du dann nicht nachrüsten.

Vorne wird das Netz oben an den äußeren Innenleuchten eingehängt (kleine Klappe am Ende der Leuchte). D.h. Leuchte tauschen, Gewindeaufnahme müsste im Dach verschweißt sein.

Ok perfekt, danke für den Tipp, dann werde ich mal die Leuchte ausbauen und nachsehen ob da die Gewindeaufnahmen auch vorhanden sind.

MfG

Hannes

---

## **Beitrag von „Diemelnix“ vom 15. Januar 2021 um 17:25**

Gut das es dieses Forum gibt.

Auch 2021 noch ein Thema und alle Antworten hier gefunden.

Danke und Gruß vom Diemelsee