

Quitschen durch einen Stein

Beitrag von „Kalli“ vom 14. September 2007 um 10:50

Klasse :-))

mit Schrauben ging da nichts mehr. Das Vierkantrohr war an der Schweißnaht abgerissen. Der Unterfahrschutz hing nur noch mit der Schraube fest am abgerissenen Teil.

Gruß

Andreas