

# Kabelabdeckung Heckklappe

**Beitrag von „HTECH“ vom 23. November 2007 um 17:25**

Hallo Zusammen,

habe bei meinen Touareg BJ Ende 05 schon Ende Sommer festgestellt, dass die Kabelabdeckung der Heckklappe zu nahe am Dachrand bei vollem Öffnen war. Dadurch wurde der Lack abgeschabt und die Stelle musste neu lackiert werden. In der Werkstatt wurden nun zusätzlich neue Abdeckkappen (sollen sich nach Auskunft vom VW-Händler geändert haben) an beiden Seiten montiert. Ausserdem wurde die Heckklappe neu justiert.

Da an diesen Stellen ist sehr wenig Spiel - könnte dies auch bei anderen Touaregs kritisch sein ?

Der Wagen war bei den Aufnahmen etwas nass - es hat heute in Basel den ganzen Tag geregnet !!

Gruss

Gernot