

R5 Russpartikelfilter

Beitrag von „kub“ vom 17. Januar 2008 um 22:14

Hallo, also wenn ich unter dem Auto in Fahrtrichtung stehe liegt etwas rechts der Kat und wenn ich dann nach links zur Mitte schaute,war an der rechten Kante von der Kunststoffverkleidung etwa in Höhe Ende Motorblock Motoröl zu sehen ,dass von etwas höher kam,da waren aber mehrere Schläuche,auch dünnere zu sehen ,die alle etwas ölverschmiert waren. Von oben durch die geöffnete Motorhaube schien alles trocken zu sein.
MfG