

# Garantiefall - Sägezahn ?

Beitrag von „khclp“ vom 19. April 2008 um 20:17

[Zitat von Ex-Audifahrer](#)

Hallo,

hier die Bilder 🤖 :

Der Sägezahneffekt ist nur auf der Aussenfläche der Vorderreifen zu erkennen. Die hier abgebildeten Reifen haben lediglich eine Laufleistung von 7100 km !!

Hallo Michael,

na das sieht ja lecker aus nur gut das ich bei meinem sowas noch nicht hatte 🤖  
echt krass. Danke fuer die Bilder

Gruss Kurt



Was war das fuer ein Reifentype und welche Groesse