




# Frontschürze

**Beitrag von „dlu“ vom 22. September 2008 um 22:40**

Nachdem ich mir gestern in meiner grenzenlosen Dummheit   einen Riss im rechten unteren Teil der Frontschürze selbst beigebracht habe , habe ich nun diverse Frägelchen:

- Von welchem T stammt diese Frontschürze bzw. sind die Frontschürzen von Vor-GP und GP gleich?

<http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d...:MEWA:IT&ih=011>

Der Verkäufer hat mir folgende Nummern mitgeteilt: 7L6.807.177A, 7L6 807 101MB041 und 40016278

- Hat schon 'mal jemand Risse im Kunststoff reparieren lassen?

- Gibt es Zierleisten für die unteren beiden rechten und linken "Löcher", die die Reparatur kaschieren und nett aussehen?

Morgen werde ich ein Bild des Schadens einstellen!