

Mein T leidet unter "Akne"

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 12. November 2008 um 22:12

Hallo,

sieht ja fast danach aus, das die kleine runde Abdeckung aus ??Kunststoff?? nicht dicht hält und das Wasser über diese eindringt und den Rost entsprechend "Nahrung" gibt:(Auf jeden Fall reklamieren.