

Laute und schmierende Scheibenwischer

Beitrag von „darkdiver“ vom 24. November 2008 um 17:42

Also hat die der Arm an der Stelle wo der Wischer mit dem Gestänge verbunden wird keine Abdeckung? Die alte Konstruktion hatte da was drauf.

Komisch komisch das alles...

Und was ist jetzt bei dir abgebrochen?

Ig

Eric