

# Laute und schmierende Scheibenwischer

Beitrag von „dummytest“ vom 24. November 2008 um 18:32

[Zitat von darkdiver](#)

Also hat die der Arm an der Stelle wo der Wischer mit dem Gestänge verbunden wird keine Abdeckung? Die alte Konstruktion hatte da was drauf.

Komisch komisch das alles...

Und was ist jetzt bei dir abgebrochen?

Ig  
Eric

irgendso ein kleines Plastikteil vom Wischer... das deckt nur den Zapfen des Wischerblattes ab, kann an sich keine Funktion ausser Optik haben. Wat solls, so lange die Wischer nicht abfallen.... und ´ne Diebstahlsicherung waren die alten Kappen auch nicht gerade.

Das kommt davon wenn Leute mit 2 1/3 linken Händen dieses High-Teck-Zeugs anfassen 😄  
.....

Die haben die Wischeraufnahmen offenbar so modifiziert, dass man erst bei genauerem Hinsehen (und das von aussen und nicht von innen) erkennt, dass da gar keine Kappen mehr drauf sind wie beim Alten.

Irgendwie fehlen mir die Kappen aber auch gar nicht (von aussen untersuche ich den Wagen doch so selten ...)......