

Laute und schmierende Scheibenwischer

Beitrag von „JH-W12“ vom 25. November 2008 um 17:46

Infos von VW:

Wischerarme:

Teilenummer Fahrerseite : 7L5 955 407D

Teilenummer Beifahrerseite: 7L5 955 408E

Wischerblatt: 7L6 955 425A

Wichtig ist hierbei, dass beim Besuch einer Waschanlage mit anschließenden wachsen unbedingt das Wischerblatt mit einer Schutzhülle versehen wird und anschließend mit einem Reinigungstuch die Wachsrückstände beseitigt werden.

Sofern dies nicht geschieht, werden die Kohlenstoffe des Wachses direkt von der Graphitschicht des Wischergummis aufgesaugt und verursachen Schlieren, welche vor allem bei Dunkelheit sehr störend wirken. Dieses kann dann auch nicht mehr gereinigt werden.