

Luftfahrwerk komplett verstellt!!!

Beitrag von „Franks“ vom 26. April 2009 um 22:23

Wen es interessiert, wie so ein Prüfprotokoll vor/nach einer Achsvermessung aussehen kann, hier mal das von meinem Touareg. Die ‚vorher‘ Werte sind die Folge einer Bergungsaktion, bei der der Abschleppdienst Teile der hinteren linken Radaufhängung zur Sicherung des Autos auf dem Transporter verwendet hat.

Gruß

Frank