

# **B-Säulenverkleidung demontieren, wie ?**

**Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 27. Oktober 2009 um 22:24**

Hallo,

leider kenne auch ich diesen Fehler , es Nervt ...

Schau mal oben , wo der Gurt einläuft , die Umlenkung ist Kunststoff beschichtet , dort lagert sich Staub ab , Gurt herausziehen ,Stelle mit Isoprop Alkohol und Tupfer vorsichtig reinigen , und wie von Zauberhand rollt er sich wieder ein ...

viel Erfolg , Grüße aus Berlin , vom Kruemelmonstter