Mysteriöses rotes Kabel entdeckt

Beitrag von "juma" vom 8. Januar 2010 um 10:20

Servus,

zuerst mal herzlich willkommen hier bei uns im Forum!



Ich hoffe, wir werden noch einiges von dir lesen, vielleicht auch hier: KLICK

Zitat von yukbee

Hallo Arndt, vielen Dank, das wäre die Erklärung. Allerdings ist keine Hängerkupplung und keine Dose montiert. Die Klappe im Spoiler ist allerdings vorhanden, [...]

wenn du die Klappe demontierst, ist dann eine Vierkantrohraufnahme zu sehen? Ich vermute, dass das für die Steckkupplung ist und die Kabelage tatsächlich Dauerplus für einen Verbraucher "am Haken" ist/war.

Der Dicke ist ja ein US-Modell und so hat er auch keine normale Westfalia-Kupplung verbaut/beiliegend