

# **Abdeckung Scheinwerferwaschanlage weggeflogen**

**Beitrag von „CLF“ vom 19. Januar 2010 um 11:54**

Genau das ist mir auch passiert und - was ich aber erst später gemerkt habe - die Spritzdüse ist gleich mit weggeflogen. Die Abdeckung ist wohl irgendwie mit der Düse verbunden.

Das Dumme daran ist, dass das gesamte Wischwasser dann ausläuft, da der Schlauch der zur Düse führt unterhalb des Wischwasserbehälters liegt. Das ist sehr s..., insbesondere auf Urlaubsfahrten bei Schnee und Eis... Also immer schön darauf achten, dass kein Schnee und Eis auf den beiden Abdeckung haftet.

Die Abdeckung und Düse habe ich beim Freundlichen bestellt; die Abdeckung muß noch lackiert werden, Kosten für beides zusammen ca. 50 Euro.

Grug

CLF