

# Abdeckung Scheinwerferwaschanlage weggeflogen

Beitrag von „sebastian85“ vom 19. Januar 2010 um 15:08

[Zitat von CLF](#)

...die Spritzdüse ist gleich mit weggeflogen. Die Abdeckung ist wohl irgendwie mit der Düse verbunden....

... kann das mit der Spritzdüse jemand bestätigen?  
wenn ja, darf ich das nächste Mal nicht gleich von einem Diebstahl ausgehen...

[CLF](#): ist dabei diese Kupplung (?) abgebrochen?

gruß  
Sebastian