

# **Bremsscheibe hinten rechts zeigt kein normales Bild**

**Beitrag von „PoldyA4“ vom 30. Januar 2010 um 14:58**

Meine hintere linke fängt auch gerade an am äußeren Rand nicht komplett "glatt" zu sein. Man sieht einen ca. 0,5 cm dicken Ring 😞

Alle anderen sind auch normal und weisen das Bild nicht auf.