

# Blasenbildung an Chromabdeckung

Beitrag von „macko“ vom 25. März 2010 um 04:57

## [Zitat von Stein](#)

Das Teil hat bei meinen T auch Blasen bekommen, kann also nur Stahl verchromt sein, hab allerdings noch nicht den Magnet drangehalten.

Gruß  
Eric

Hi,  
also wenn du die waagrechte Chromeinlage meinst, die man bei geschlossener Heckklappe sieht, die ist definitiv aus Plastik und ist nur verchromt. Ich hab die nachgerüstet und hatte die schon in der Hand...

gruss  
marco